

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202405085
Data badania – 20 maja 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO5NS01

Marka pojazdu: SEAT
Model: LEON 1.5 ECOTSI EVO FULL LED S
Kolor: czerwony

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 168151
Nr fabryczny (VIN): VSSZZZ5FZLR064974
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1840
Masa własna (kg): 1277
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1498
Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 13.02.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ0971730
2. Data następnego badania technicznego: 26.01.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czerwona
Spryskiwacze reflektorów / Zderzak przód: Żle spasowane
Pokrywa przednia: Odpryski
Szyba czołowa: Odpryski
Błotnik LP: Odpryski
Drzwi LP: Odpryski
Drzwi LT: Odpryski
Zderzak tył: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
Drzwi PT: Zarysowania
Drzwi PP: Odpryski
Błotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 200 μm , błotnik PP - 140 μm , drzwi PP - 150 μm , drzwi TP - 150 μm , poszycie TP - 160 μm , pokrywa T - 140 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 150 μm , drzwi PL - 150 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 130 μm , próg P - 110 μm , próg L - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Zabrudzenia
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)
Chromowane obramowanie osłony chłodnicy
Deska rozdzielcza z chromowanymi dekoracyjnymi elementami
Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu
EBA - system wspomagający nagłe hamowanie
ESC - system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 16 Design z ogumieniem typ 30/2
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
Fotele przednie - komfortowe
Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń
Funkcja rekomendacji zmiany biegu

Gniazdo 12V w bagażniku
Gniazdo 12V w konsoli centralnej
Gwarancja SEAT 5 lat
Hamulec postojowy - elektryczny
Kierownica wielofunkcyjna w skórze
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki w kolorze nadwozia
Klimatyzacja Climatronic - 2 strefowa
Komputer pokładowy
Lakier uni
Lampki do czytania z przodu i z tyłu
Lampy przednie Full LED z funkcją świateł autostradowych
Lampy tylne - LED z oświetleniem tablicy rejestracyjnej w technologii LED
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami
Oświetlenie LED schowka przed dźwignią zmiany biegów oraz schowka w desce rozdzielczej
Oświetlenie przestrzeni na nogi w konsoli środkowej, w bagażniku, osłonach przeciwsłonecznych LED
Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń
Podwójna podłoga w bagażniku
Przedni podłokietnik
Relingi dachowe, chrom
Roleta przestrzeni bagażowej
Rozbudowana tablica przyrządów z elementami chromowanymi i monochromatycznym ekranem 3,5 TFT
Schowek pod fotelem kierowcy, zamykany
System Bluetooth
System kontroli ciśnienia w ogumieniu
Szyby podnoszone elektrycznie, przód
Szyby podnoszone elektrycznie, tył
Światła do jazdy dziennej LED
Światła przeciwmgielne przednie LED
Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
Tapicerka materiałowa
Tempomat
Tylna kanapa, składana i dzielona
Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego - tył
Wyłącznik poduszki powietrznej
XDS - automatyczna blokada mechanizmu różnicowego
Zagłówki fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS
Zamek centralny z pilotem
Zawieszenie komfortowe
Alarm z funkcją SAFE
Koło zapasowe 16 calowe, dojazdowe
Pakiet comfort+
Czujnik odległości przy parkowaniu, przód i tył z optycznym systemem informacyjnym
Pakiet praktyczny
Pakiet zimowy
System Media System Plus (8-calowy ekran, radio CD/MP3/WMA/SD/USB/AUX/Bluetooth, 8 głoś., głoś.ster)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Dunlop,	205/55/16	80%
PP Letnie	Dunlop,	205/55/16	85%
TL Letnie	Dunlop,	205/55/16	80%
TP Letnie	Dunlop,	205/55/16	80%
Dojazdowe	Hankook,	125/70/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 68 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 20 maja 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405085



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405085



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405085













