

Carefleet S.A.
 Ul. Legnicka 48 bud. C-D
 54-202 Wrocław
Raport zawiera informacje o wykonanych serwisach oraz naprawach autoryzowanych przez Carefleet S.A

Pojazd: DW8FH34

Serwis	Oddział	Data utworzenia	Przebieg	Typ zdarzenia	Zdarzenie	Uszkodzenia	Opis uszkodzeń
Toyota Bielany Naprawy Powypadkowe Wynajem Nieruchomości Aleksander Kopestyński	CENTRALA 01-937 Warszawa, Herbowa 16	2019-09-17	1335	OC		zderzak tylny	inny pojazd najechał na tył pojazdu użytkowniczk U: zderzak tył
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Warszawa Połczyńska 01-304 Warszawa, Połczyńska 118a	2020-08-31	30106	Przeglądy	OT-A 30 tys.km		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Warszawa Połczyńska 01-304 Warszawa, Połczyńska 118a	2020-08-31	30106	Doposażenie	Wym.piór wycieraczek		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Warszawa Połczyńska 01-304 Warszawa, Połczyńska 118a	2020-08-31	30106	Przeglądy	Czyszczenie układu klimatyzacji		
ARCTOS SERVICE Sp. z o.o.	BOSCH SERWIS Arctos 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 7	2021-08-26	50268	Hamulce	Wym.ham.klocków T		
ARCTOS SERVICE Sp. z o.o.	BOSCH SERWIS Arctos 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 7	2021-08-26	50268	Przeglądy	OT-A 60 tys.km.		
ARCTOS SERVICE Sp. z o.o.	BOSCH SERWIS Arctos 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 7	2021-08-26	50268	Doposażenie	Wym.piór wycieraczek		
ARCTOS SERVICE Sp. z o.o.	BOSCH SERWIS Arctos 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 7	2021-12-15	60128	Przeglądy	Wym.oleju silnikowego		
ARCTOS SERVICE Sp. z o.o.	BOSCH SERWIS Arctos 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 7	2022-05-17	75054	Przeglądy	Czyszczenie układu klimatyzacji		
ARCTOS SERVICE Sp. z o.o.	BOSCH SERWIS Arctos 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 7	2022-06-20	80319	Przeglądy	OT-A 90 tys.km.		
SPEED CAR SP. Z O.O.	21-040 Świdnik, Al. Lotników Polskich 134	2022-09-09	85393	Przeglądy	Badanie techniczne		
ARCTOS SERVICE Sp. z o.o.	BOSCH SERWIS Arctos 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 7	2022-11-16	93500	Doposażenie	Wym.piór wycieraczek		
ARCTOS SERVICE Sp. z o.o.	BOSCH SERWIS Arctos 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 7	2022-12-29	99916	Przeglądy	Wym.filtra przeciwpyłkowego		
ARCTOS SERVICE Sp. z o.o.	BOSCH SERWIS Arctos 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 7	2022-12-29	99916	Przeglądy	Czyszczenie układu klimatyzacji		
ARCTOS SERVICE Sp. z o.o.	BOSCH SERWIS Arctos 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 7	2023-04-03	110959	Doposażenie	Wym.piór wycieraczek		
ARCTOS SERVICE Sp. z o.o.	BOSCH SERWIS Arctos 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 7	2023-04-03	110959	Doposażenie	Legalizacja gaśnicy		



Carefleet S.A.
Ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

Raport zawiera informacje o wykonanych serwisach oraz naprawach autoryzowanych przez Carefleet S.A

Pojazd: DW8FH34

ARCTOS SERVICE Sp. z o.o.	BOSCH SERWIS Arctos 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 7	2023-04-03	110959	Przeglądy	OT-B 120 tys.km		
ARCTOS SERVICE Sp. z o.o.	BOSCH SERWIS Arctos 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 7	2023-10-27	131139	Przeglądy	Wym.oleju silnikowego		