

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202405079**

**Data badania – 16 maja 2024r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW4V287

Marka pojazdu: SKODA  
Model: FABIA 1.4 TDI AMBITION  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 155407  
Nr fabryczny (VIN): TMBET6NJ4JZ162955  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1639  
Masa własna (kg): 1162  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R3  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1422  
Moc [kW]: 77.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 24.04.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO1836247
2. Data następnego badania technicznego: 03.04.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Kołpak PT - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała  
Pokrywa przednia: Odpryski / Zaprawki lakiernicze  
Reflektor przeciwmgłowy lewy: Odpryski  
Szyba czołowa: Odpryski  
Drzwi LP: Zarysowania / Odpryski  
Drzwi LT: Zarysowania  
Błotnik LT: Zarysowania  
Próg P: Zarysowania / Wgniecenia  
Rama dachu prawa: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 130  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 120  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 570  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 100  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 110  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 120  $\mu\text{m}$ , dach - 110  $\mu\text{m}$ ,

**V. Wnętrze stwierdzono:** Podsufitka lewa: Zabrudzenia  
Kierownica: Zarysowania  
Lewarek ręcznego: Wytarcia  
Fotel LP: Zabrudzenia  
Kanapa T: Zabrudzenia  
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania  
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania  
Kokpit: Zarysowania  
Próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** 2 siatki na bokach oparcie foteli przednich  
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania  
ACS - system pokolizyjny  
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)  
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania  
Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza  
Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza  
EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego  
El. podnoszenie szyb, przód  
ESP - system stabilizacji toru jazdy  
Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/60  
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości  
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej  
Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika

HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania  
Immobilizer  
Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych  
Kieszenie w oparciach foteli przednich  
Klamki wewnętrzne chromowane  
Klimatyzacja manualna  
Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie  
Komputer pokładowy  
Lakier uni  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane  
Lusterka i klamki w kolorze nadwozia  
MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny  
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem  
Ogranicznik prędkości  
Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym  
Oświetlenie bagażnika  
Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km  
Panel instrumentów – Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)  
Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód  
Podpowieź zmiany biegu  
Przegroda wnęki nadkola – z lewej strony  
Przyciemniane szyby  
Schowek na okulary  
Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, z miejscem na butelkę 1l  
Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)  
Schowki w drzwiach - przód  
Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową  
System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii  
Światła do jazdy dziennej  
Światła przeciwmgielne  
Tapicerka materiałowa  
TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu  
Tylne oparcie składane, dzielone  
Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych  
Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich  
Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera  
Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach  
Wspomaganie układu kierowniczego  
Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy  
Wycieraczka szyby tylnej  
Wykończenie wnętrza - Ambition  
Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej  
Wyłącznik poduszki powietrznej  
XDS - system wspomaganie pokonywania zakrętów  
Zagłówki z regulacją wysokości  
Zamek centralny z pilotem  
Alarm  
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył  
Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe  
Pakiet Audio  
Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana el. chromowanymi i Piano Black z obsługą radia i GSM  
Radio Swing z ekranem dotykowym 5 cali/SD/USB/AUX/RDS FM/Bluetooth

SKODA Surround, 2 dodatkowe głośniki z tyłu  
Wyświetlacz Maxi-DOT

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

**VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Falken,	185/60/R15	30%
PP Letnie	Falken,	185/60/R15	30%
TL Letnie	Nexen,	185/60/R15	45%
TP Letnie	Nexen,	185/60/R15	45%
Zapassowe	Nexen,	185/60/R15	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 86 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 16 maja 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405079





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405079











