

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202404213**

**Data badania – 06 maja 2024r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW8MP18

Marka pojazdu: VOLVO  
Model: S90 B5 D AWD INSCRIPTION  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Sedan  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 72815  
Nr fabryczny (VIN): LVYPSK2VCMP099252  
Rok produkcji: 2020  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2420  
Masa własna (kg): 1940  
Rodzaj paliwa: Hybryda  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1969  
Moc [kW]: 173.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.04.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR1565238
2. Data następnego badania technicznego: 15.04.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
- 5.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała  
Szyba czołowa: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 180 µm, błotnik PP - 200 µm, drzwi PP - 130 µm, drzwi TP - 130 µm, poszycie TP - 130 µm, pokrywa T - 130 µm, poszycie TL - 130 µm, drzwi TL - 130 µm, drzwi PL - 130 µm, błotnik PL - 200 µm, dach - 130 µm, próg P - 110 µm, próg L - 110 µm

**V. Wnętrze stwierdzono:** Tapicerka drzwi LP: Zarysowania  
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu  
Apple Carplay / Android Auto (z dwoma złączami USB)  
BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych  
Czujnik deszczu  
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył  
Dywaniki podłogowe  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
EBA - system wspomagania nagłego hamowania  
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania  
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika  
Felgi aluminiowe 18, (10-ramienne) Black Diamond Cut, z ogumieniem  
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień  
Fotel pasażera regulowany elektrycznie  
Fotel pasażera z pamięcią ustawień  
Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego  
Fotele przednie z regulacją podparcia ud  
Fotele tylne elektrycznie składane oraz zewnętrzne zagłówki tylne  
Funkcja Auto Hold  
Gałka dźwigni zmiany biegów ze szkła kryształowego Orrefors  
Gniazdo 12V w bagażniku  
Hamulec postojowy elektryczny  
Immobilizer  
Kierownica skórzana, trójramienna  
Kierownica wielofunkcyjna  
Klamki zewnętrzne podświetlane  
Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa

Komputer pokładowy  
Lakier uni  
Lampki do czytania z przodu i z tyłu  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane  
Lusterka boczne składane elektrycznie  
Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie  
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa  
Oświetlenie wnętrza dodatkowe  
Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki  
Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy  
Poduszki powietrzne - kurtyny  
Poduszki powietrzne boczne (2)  
Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera  
Regulacja trybów jazdy - Drive Mode  
Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby sterowana elektrycznie  
Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych sterowane ręcznie  
Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth  
Siatka bagażowa na tunelu środkowym  
Stylizacja nadwozia Inscription  
System bezkluczykowego dostępu  
System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia  
System Drive Alert  
System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC  
System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information  
System kontroli trakcji w zakręcie - CTC  
System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS  
System nawigacji satelitarnej Sensus  
System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert  
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA  
System stabilizacji przechyłu (RSC)  
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach  
System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h  
System utrzymania pasa ruchu (LKA)  
System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)  
System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)  
Światła LED do jazdy dziennej (DRL)  
Tempomat adaptacyjny ACC  
Tuner radiowy, cyfrowy (DAB)  
Usługa Volvo On Call  
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera  
Wyświetlacz centralny  
Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali  
Zaglówki tylne składane elektrycznie  
Zawieszenie dynamiczne  
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód  
Kamera parkowania 360 stopni  
Koło zapasowe - dojazdowe  
Pakiet Lighting  
Reflektory przednie Full LED z doświetlaniem zakrętów  
Światła przeciwmgielne LED - przód  
Układ oczyszczania lamp przednich, wysokociśnieniowy  
Przyciemniane tylne szyby  
System audio High Performance Pro Harman/Kardon  
Szyba przednia podgrzewana  
Tapicerka skórzana Nappa + fotele wentylowane

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

**VIII. Ogumienie :**

<b>Opona</b>	<b>Producent</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Stopień zużycia (szacunkowo)</b>
PL Zimowe	Nokian	245/45/18	15%
PP Zimowe	Nokian	245/45/18	15%
TL Zimowe	Bridgestone	245/45/18	30%
TP Zimowe	Bridgestone	245/45/18	30%
Dojazdowe	Chao yang	125/70/19	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 45 fotografii cyfrowych.


**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 06 maja 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202404213





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202404213

