

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202408035**

**Data badania – 09 sierpnia 2024r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: PO4JA60

Marka pojazdu: RENAULT  
Model: CLIO IV GRANDTOUR 16-20  
Kolor: grafitowy

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 143068  
Nr fabryczny (VIN): VF1R9800561251948  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1704  
Masa własna (kg): 1225  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1461  
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.11.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO5095950
2. Data następnego badania technicznego: 23.01.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
- 5.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Kołpak LP – zarysowania, Kołpak PP – zarysowania, Kołpak LT – zarysowania, Kołpak PT - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia grafitowa  
Zderzak przód: Odpryski / Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie / Zdeformowanie / Wgniecenie  
Atrapa przednia: Odpryski / Zarysowania  
Pokrywa przód: Odpryski  
Szyba czołowa: Odpryski  
Błotnik LP: Zarysowania  
Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zarysowania  
Lusterko wsteczne lewe: Odpryski  
Rama dachu lewa: Zdeformowanie / Wgniecenie  
Drzwi LT: poszycie: Odpryski / Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie  
Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski / Zarysowania  
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Odpryski / Zarysowania  
Błotnik / ściana boczna PT: Odpryski / Zarysowania  
Drzwi PT: poszycie: Odpryski / Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie  
Próg prawy: Zdeformowanie / Wgniecenie  
Drzwi PP: poszycie: Odpryski / Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie  
Lusterko wsteczne prawe: Odpryski / Zarysowania  
Błotnik PP: Odpryski / Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 160  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 210  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 190  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 220  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 150  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 180  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 150  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 150  $\mu\text{m}$ , dach - 160  $\mu\text{m}$ , próg P - 80  $\mu\text{m}$ , próg L - 110  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Słupek A lewy: Zabrudzenia  
Podsufitka lewa: Zarysowania  
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania  
Fotel LP: Zabrudzenia  
Tapicerka drzwi LT: Zarysowania  
Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania  
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Zabrudzenia  
Roleta / półka bagażnika: Zarysowania / Zabrudzenia  
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Zabrudzenia  
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania  
Fotel PP: Zabrudzenia  
Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

## **VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS**

Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód)  
ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania  
Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki podczas cofania  
EBV-elektroniczny rozdział sił hamowania  
El. podnoszenie szyb, przód  
ESC - układ stabilizacji toru jazdy  
Felgi stalowe 15 Paradise z ogumieniem  
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości  
HSA - system wspomaganie ruszania na wzniesieniu  
Karta Renault  
Kierownica skórzana  
Kierownica z regulacją wysokości i głębokości  
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia  
Klimatyzacja manualna  
Komputer pokładowy  
Listwa górna ozdobna chłodnicy w kolorze lśniącej czerni z chromowanym logo Renault  
Listwy boczne w kolorze czarnym  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane z czujnikiem temperatury zewnętrznej  
Lusterka boczne w kolorze nadwozia  
Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera i kierowcy z zamykanym lusterkiem  
Relingi dachowe w kolorze czarnym  
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa  
System kontroli ciśnienia w oponach  
System Renault Bass Reflex  
System wspomaganie nagłego hamowania  
System wspomaganie ruszania na wzniesieniu  
Światła do jazdy dziennej LED (diodowe)  
Tapicerka materiałowa  
Tempomat  
Tylne kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3  
Tylne spojler dachowy  
Uchwyt do smartfona do radioodtwarzacza R&GO  
Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył  
Wskaźnik zmiany biegów  
Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne  
Wycieraczki o zmiennej częstotliwości  
Zagłówki przednie regulowane na wysokość  
Zamek centralny z pilotem  
Koło zapasowe - dojazdowe  
Lakier metalik  
Pakiet Techno DAB  
Czujniki parkowania tył  
Mapa Europy Wschodniej  
System Media Nav Evolution DAB z nawigacją dotykowy ekran /radio 4x20W/Bluetooth/USB/jack

## **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

### **VIII. Ogumienie :**

<b>Opona</b>	<b>Producent</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Stopień zużycia (szacunkowo)</b>
PL Zimowe	Goodride,	185/65/15	40%
PP Zimowe	Goodride,	185/65/15	40%
TL Zimowe	Goodride,	185/65/15	30%
TP Zimowe	Goodride,	185/65/15	30%

Zapasowe	Bridgestone	185/65/15	30%
----------	-------------	-----------	-----

---

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 112 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 09 sierpnia 2024


.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202408035





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202408035



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202408035

