

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202405153
Data badania – 28 maja 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX5580C

Marka pojazdu: OPEL
Model: INSIGNIA 1.5 T GPF ENJOY S&S
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 112773
Nr fabryczny (VIN): W0VZM8EB7L1022151
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2080
Masa własna (kg): 1453
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1490
Moc [kW]: 121.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.04.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ1564572
2. Data następnego badania technicznego: 07.04.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 3: 34029 km, 60667 km, 97000 km dnia 09-01-2024

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Zarysowania / Odpryski

Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PT: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 80 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 120 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 140 μm , próg P - 70 μm , próg L - 80 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 7 głośników premium

Automatyczny włącznik świateł drogowych

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH)

Czujnik deszczu

Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu

Elektryczne szyby, tył

ESP - program stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17, 5 podówjnych ramion, Opony 215/55

Fotel kierowcy z regulacją 6-kierunkową

Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach

Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie

Kierownica skórzana

Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa

Lampy tylne LED

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie

Lusterko wsteczne światłoczułe

Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy

1

Podłokietnik centralny z tyłu

Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe

Relingi dachowe w kolorze czarnym

Sterowanie radiem z kierownicy
System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie)
System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA
System wykrywania pieszych z przodu
Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe
Światła do jazdy dziennej LED
Tapicerka materiałowa
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji
Wycieraczka szyby tylnej
Wyświetlacz graficzny 3.5 pomiędzy zegarami
Koło zapasowe dojazdowe 16
Lakier metalik
Pakiet Enjoy Plus
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
Reflektory przeciwmgielne

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Goodyear	225/55/17	30%
PP Zimowe	Goodyear	225/55/17	30%
TL Zimowe	Goodyear	225/55/17	30%
TP Zimowe	Goodyear	225/55/17	30%
Dojazdowe	Continental	125/80/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 73 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzeczoznawca , data: 28 maja 2024

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405153



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405153



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405153



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405153







