

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202409162**

**Data badania – 27 września 2024r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW4KF16

Marka pojazdu: SKODA  
Model: OCTAVIA 1.0 TSI GPF AMBITION  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 133146  
Nr fabryczny (VIN): TMBJP7NE5L0146878  
Rok produkcji: 2020  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1838  
Masa własna (kg): 1240  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R3  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 999  
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.08.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ3355769
2. Data następnego badania technicznego: 25.08.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Zarysowania / Odpryski

Drzwi LP: Zarysowania / Odpryski

Lusterko wsteczne lewe: Odpryski

Próg lewy: Zarysowania

Drzwi LT: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PT: Zarysowania / Odpryski

Drzwi PP: Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 150  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 150  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 150  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 160  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 140  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 170  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 150  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 150  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 150  $\mu\text{m}$ , dach - 140  $\mu\text{m}$ , próg P - 130  $\mu\text{m}$ , próg L - 130  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania

Przeciwoślepiacze: Zabrudzenia

Tunel środkowy: Zarysowania / Zabrudzenia

Podsufitka lewa: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Listwa progu LP: Zarysowania

Fotel LP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Listwa progu LT: Zarysowania

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Zabrudzenia

Roleta / półka bagażnika: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zabrudzenia

Kanapa T: Wypalenia / Uszkodzenia mechaniczne

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania  
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)  
Airbag kolan kierowcy  
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania  
CBC - system regulacji hamowania na zakręcie  
Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu  
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą  
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania  
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego  
El. podnoszenie szyb, przód i tył  
ESP - system stabilizacji toru jazdy  
Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem  
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości  
Fotele przednie z manualną regulacją wysokości  
Fotele przednie z regulacją lędźwiową  
Gniazdo 12V w bagażniku  
Hamulec antykolizyjny - multicollision brake  
Immobilizer  
Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym  
Kieszonka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy  
Klamki wewnętrzne chromowane  
Komputer pokładowy  
Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym)  
Kontrola niezamkniętych drzwi  
Lakier uni  
Light and rain assist  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane  
Lusterka boczne w kolorze nadwozia  
Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności  
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem  
Oświetlenie bagażnika  
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu  
Przedni podłokietnik ze schowkiem  
Relingi dachowe w kolorze czarnym  
Roleta przestrzeni bagażowej  
Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem  
Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera  
Szyby przyciemniane (barwione)  
Światła do jazdy dziennej LED  
Światła przeciwmgielne  
Tapicerka materiałowa  
TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu  
TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy  
Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera  
Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach  
Wspomaganie układu kierowniczego  
Wycieraczka Aero szyby tylnej  
Wyświetlacz Maxi-DOT  
XDS plus - system wspomaganie pokonywania zakrętów  
Zamek centralny z pilotem  
Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu  
Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe  
Pakiet Amazing  
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST

Funkcja SmartLink+  
Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic  
Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB  
Tempomat

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

**VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Firestone,	205/55/16	45%
PP Letnie	Firestone,	205/55/16	45%
TL Letnie	Michelin,	205/55/16	65%
TP Letnie	Michelin,	205/55/16	65%
Zapaszowe	Michelin,	205/55/16	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 112 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 27 września 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409162



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409162

























