

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202411035**  
**Data badania – 12 listopada 2024r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WI300LC

Marka pojazdu: LAND ROVER  
Model: VELAR 2.0 D200 MHEV R-DYNAMIC  
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: SUV  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 101099  
Nr fabryczny (VIN): SALYA2BN6MA317875  
Rok produkcji: 2021  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2590  
Masa własna (kg): 2052  
Rodzaj paliwa: Hybryda  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1997  
Moc [kW]: 150.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 05.07.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR2785074
2. Data następnego badania technicznego: 04.07.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia srebrna

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Dach: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania / Odpryski

Drzwi PT: poszycie: Odpryski

Błotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 190  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 170  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 160  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 150  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 160  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 150  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 150  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 240  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 210  $\mu\text{m}$ , dach - 100  $\mu\text{m}$ , próg P - 100  $\mu\text{m}$ , próg L - 100  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Listwa progu LP: Zarysowania

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Listwa progu LT: Zarysowania

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Zabrudzenia

Roleta / półka bagażnika: Zarysowania / Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Listwa progu PT: Zarysowania

Ośłona tylna Fotela PP: Zarysowania

Listwa progu PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Alarm wolumetryczny i perymetryczny

Android Auto

Apple CarPlay

Asystent martwego punktu

Asystent pasa ruchu (LKA)

Asystent ruszania na wzniesieniu

Bluetooth

CBC - kontrola hamowania na zakręcie

Czujnik jakości powietrza

Czujnik parkowania - przód i tył

Czujnik przeprawy przez wodę  
DSC - system stabilizacji toru jazdy  
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania  
Elektrycznie, bezdotykowo otwierana i zamykana klapa bagażnika  
ETC - system elektronicznej kontroli trącej  
Felgi aluminiowe 20", 10 - ramienne, (wzór 1032) - Satin Dark Grey 255/50 R 20 8.5"  
Hamulec postojowy sterowany elektrycznie  
Kierownica skórzana z pokrywą poduszki powietrznej z tworzywa sztucznego  
Klamki zewnętrzne, wysuwane  
Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa  
Kolumna kierownicy regulowana manualnie  
Koło zapasowe dojazdowe  
Kontrola stabilności przyczepy  
Lampy przednie Matrix LED  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane  
Lusterko boczne po stronie kierowcy przyciemniające się automatycznie  
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)  
Pakiet standardowego materiału wykończenia wnętrza  
Pakiet zewnętrzny stylistyczny R-Dynamic  
Pedale wykończone metalem  
Podsufitka w kolorze Ebony  
Port USB - x2, Gniazdo 12V - x3 (Pakiet Powe Base)  
Spryskiwacze lamp przednich  
System awaryjnego hamowania, autonomiczny  
System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu  
System kamer 3D  
System kontroli zjazdu (Hill Descent Control)  
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)  
System monitorujący kondycję kierowcy  
System multimedialny Pivi Pro  
System ostrzegający o zużyciu klocków hamulcowych  
System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości  
System stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego  
System Terrain Response z Dynamic Program  
System Touch Pro Duo  
System wspomagający ruszanie na śliskiej nawierzchni  
System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania  
System zapobiegający dachowaniu (RSC)  
Szyba przednia laminowana akustycznie  
Tapicerka skórzana, perforowana grained łączona z zamsem Ebony, wykończenie wnętrza Ebony  
Tuner cyfrowy DAB  
Uchwyty ISOFIX, tył  
Wspomaganie kierownicy, elektryczne EPAS  
Wycieraczki z czujnikiem deszczu  
Wykończenie wnętrza Shadow Aluminium  
Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz  
Zestaw audio Meridian 3D, wzmacniacz 750W, 19 głośników  
Dach i nakładki na lusterka w kolorze Narvik Black  
Dach panoramiczny, stały, z elektrycznie sterowanymi rotelami  
Fotele przód reg. 14 kier. pamięć fotela kierowcy, podgrzewane, reg. pochylenia  
Kierownica ogrzewana  
Lakier metalik  
Pakiet Driver Assist  
Asystent martwego punktu  
System monitorowania przestrzeni za samochodem

System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania  
Tempomat aktywny z asystentem jazdy w korku Stop & Go

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

**VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Goodyear	255/50/20	65%
PP Letnie	Goodyear	255/50/20	65%
TL Letnie	Goodyear	255/50/20	45%
TP Letnie	Goodyear	255/50/20	45%
Dojazdowe	Continental	175/80/19	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 88 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 12 listopada 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202411035





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202411035





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202411035



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202411035

























