

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202410096
Data badania – 22 października 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW8KS03

Marka pojazdu: SKODA
Model: SUPERB 1.4 TSI PLUG-IN HYBRID
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 102254
Nr fabryczny (VIN): TMBJW7NP5M7013373
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2260
Masa własna (kg): 1805
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1395
Moc [kW]: 115.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.10.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ4014966z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 29.09.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 3 (Trzy klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PP – zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Atrapa przednia: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski / Zarysowania

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μm , błotnik PP - 130 μm , drzwi PP - 130 μm , drzwi TP - 140 μm , poszycie TP - 150 μm , pokrywa T - 140 μm , poszycie TL - 140 μm , drzwi TL - 140 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 140 μm , próg P - 120 μm , próg L - 120 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zabrudzenia

Słupek A prawy: Zabrudzenia

Podsufitka prawa: Zabrudzenia

Kanapa T: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączenia świateł drogowych

Bluetooth (zestaw głośnomówiący)

Bluetooth Plus dla systemu nawigacji satelitarnej (Phone Box/wzmocnienie GSM/bezprzewodowa ładowarka)

Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)

CBC - system regulacji hamowania na zakręcie

Czujnik deszczu

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych
Dekor Piano Black
Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
Dywaniki podłogowe, przód i tył
Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
Elektryczne podnoszenie szyb, przód
Elektryczne podnoszenie szyb, tył
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 18 PROPUS AERO z ogumieniem
Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
Fotele przednie ust. elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
Fotele przednie z regulacją lędźwiową
Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania
Funkcja SmartLink+
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
Gniazdo 12V w bagażniku
Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika
Hamulec postojowy, elektromechaniczny
HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
Immobilizer
Instalacja radiowa + 8 głośników
Kabel do ładowania prądem przemiennym ze stacji ładowania do 3.6 kW
Kabel do ładowania z gniazda domowego 230 V/10 A
Kamera ułatwiająca parkowanie
KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu
Kierownica dwuramienna, skórzana, wielofunkcyjna
Klamki wewnętrzne chromowane
Klamki wewnętrzne podświetlane
Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic
Kluczyk dodatkowy, trzeci
Lampy przednie LED Top Matrix
Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami
Lane Assist z Side Assist oraz Rear Traffic Alert
Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika
Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne
Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu
Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwślepieniowe, oś. LED.
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Lusterka boczne z pamięcią ustawień
Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się
MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
Nakładki na pedały stalowe
Ogranicznik prędkości
Ogrzewanie przednich i tylnych foteli
Oświetlenie LED lusterek w osłonie przeciwsłonecznej
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z tyłu
Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich i tylnych

Parasolka w drzwiach kierowcy
 Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
 Podłokietnik Jumbo Box
 Podświetlenie LED dekoru, lampek do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie miejsca na nogi
 Poduszka kolan kierowcy
 Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją
 Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
 Pokrowiec na narty
 Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
 RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
 Relingi dachowe w kolorze srebrnym
 Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana
 Schowek na okulary
 Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony
 Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
 Siatki (dwie) na bokach oparcí foteli przednich
 Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
 Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W
 Spryskiwacze lamp przednich
 SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
 System nawigacji Amundsen 8" z mapą Europy (SD, USB, obsługa głos., ICC, Infotainment Online na rok)
 Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
 Tapicerka łączona - skóra naturalna/skóra ekologiczna
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
 Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
 Tylne oparcie składane, dzielone
 Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether
 Wybór profilu jazdy - Driving mode selection
 Wycieraczka szyby tylnej AERO
 XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów
 Zagłówki z regulacją wysokości
 Zamek centralny z pilotem
 Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z wyborem profilu jazdy
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Zestaw siatek w bagażniku
 Alarm z funkcją monitorowania wnętrza i systemem zabezpieczającym SAFE
 Hak holowniczy - demontowalny
 Lakier metalik
 Pakiet Comfort
 Szyba przednia podgrzewana elektrycznie
 Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise assist)
 Travel Assist - funkcja rozpoznawania znaków drogowych
 Układ kierowniczy progresywny
 Rolety szyb bocznych z tyłu - manualne
 Szyberdach szklany, elektryczny - panoramiczny
 VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Continental	235/45R18	65%

PP Letnie	Continental	235/45R18	70%
TL Letnie	Kumho	235/45R18	30%
TP Letnie	Kumho	235/45R18	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 106 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 22 października 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202410096



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202410096



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202410096





















