

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202411156**  
**Data badania – 26 listopada 2024r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: SK264XX

Marka pojazdu: FIAT  
Model: SCUDO 1.5 MJ STANDARD 2,7T  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon  
Rodzaj pojazdu: Ciężarowy  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 3  
Wskazania licznika [km]: 39937  
Nr fabryczny (VIN): VXFVBYHVMP7803550  
Rok produkcji: 2023  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2695  
Masa własna (kg): 1587  
Ładowność (kg): 1108  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1499  
Moc [kW]: 88.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.04.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT2673021
2. Data następnego badania technicznego: 27.04.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała

Zderzak tył: Zarysowania / Odpryski

Próg prawy: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi TL: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 50  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 50  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 50  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 50  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 50  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 50  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 50  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 50  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 50  $\mu\text{m}$ , dach - 50  $\mu\text{m}$

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (długość 2512 mm; wysokość 1397 mm; szerokość 1636 mm)

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel LP: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Alternator i akumulator - standardowy

Czujniki parkowania tylne

Drzwi boczne prawe przesuwne

Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane 180 stopni

Fotel kierowcy z podłokietnikiem, reg. wys. i lędź.+ Kanapa pasaż. 2-miejsc. ze schowkiem

Hamulec postojowy ręczny

Kierownica standardowa

Kierownica ze wspomaganie elektro-hydraulicznym, regulowana na wysokość i głębokość

Klimatyzacja manualna

Kluczyki - dwa

Lakier uni

Lusterka boczne podgrzewane

Ładowność standardowa

Opcja wyróżniająca 3 siedzenia w pierwszym rzędzie

Pakiet wewnętrzny czarny

Pilot sterujący radiem umieszczony za kierownicą

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera - przednie

Prędkościomierz w kilometrach

Przegroda stała bez szyby

Przystosowanie do instalacji haka holowniczego

Reflektory przednie ze zintegrowanymi światłami dziennymi

Schówek centralny i podwójny po stronie pasażera - otwarty

System monitorowania ciśnienia w oponach  
Szyby przednie sterowane elektrycznie jednoimpulsowo  
Tapicerka materiałowa szara, Curitiba  
Tempomat  
Wspomaganie ruszania na wzniesieniu  
Wyświetlacz Picto między zegarami, biały  
Zestaw Fix&Go  
Pakiet City  
Kamera cofania, wizualizacja na ekranie dotykowym, widok z góry (Top Rear Vision)  
Radio DAB z ekranem 7 + Bluetooth + USB + AA/CP  
Pakiet Icon Do wersji STANDARD  
Felgi stalowe czarne 17, kołpaki pełne, opony 215/60 klasa C  
Pakiet Visibility  
Światła dzienne LED  
Zderzak przód i tył, klamki i listwy ochronne w kol. nadwozia

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

**VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Michelin	215/60/17c	55%
PP Letnie	Michelin	215/60/17c	55%
TL Letnie	Michelin	215/60/17c	45%
TP Letnie	Michelin	215/60/17c	45%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 55 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 26 listopada 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202411156



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202411156





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202411156







