

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202412097

Data badania – 17 grudnia 2024r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW6GH05

Marka pojazdu: RENAULT

Model: KADJAR 1.5 BLUE DCI INTENS

Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: SUV

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 188985

Nr fabryczny (VIN): VF1RFE00163966821

Rok produkcji: 2019

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1978

Masa własna (kg): 1490

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1461

Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 31.10.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP4778877
2. Data następnego badania technicznego: 18.10.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 6: 31649 km, 62053 km, 94690 km, 124824 km, 152764 km, 185382 km

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska
Zderzak przód: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie / Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie
Pokrywa przednia: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
Błotnik LP: Odpryski
Próg lewy: Zarysowania
Dach: Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi LT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania
Listwa błotnik PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 µm, błotnik PP - 100 µm, drzwi PP - 100 µm, drzwi TP - 100 µm, poszycie TP - 100 µm, pokrywa T - 100 µm, poszycie TL - 100 µm, drzwi TL - 100 µm, drzwi PL - 100 µm, błotnik PL - 100 µm, dach - 100 µm, próg P - 100 µm, próg L - 100 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Zacinające się sterowanie okna lewego przód
Lewarek zmiany biegów: Wytarcia
Tapicerka drzwi LP: Otwory / Pęknięcia
Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne / Przetarcia
Przestrzeń bagażowa / próg załadowczy: Zarysowania
Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS
AFU - system wspomagający nagłe hamowanie
Chromowane obramowanie szyb bocznych
Czujnik deszczu i świateł
Czujnik odległości przy parkowaniu przód i tył
El. podnoszenie szyb, tył
El. podnoszenie szyb, przód
ESC - układ stabilizacji toru jazdy
Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
Fotel pasażera tworzący stolik po złożeniu
Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
Fotele przednie z regulacją długości siedziska
Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
Gniazdo 12V w desce rozdzielczej
Hamulec postojowy - automatyczny

HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu
 Kanapa tylna, składana w układzie 1/3 - 2/3
 Karta Renault Handsfree
 Kierownica skórzana
 Kierownica z regulacją wysokości i głębokości
 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
 Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
 Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterka boczne składane elektrycznie
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterka boczne z oświetleniem podłoża
 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
 Nakładki na progi drzwi przednich
 Nawiew wentylacji na tylne miejsca
 Oświetlenie ambientowe wnętrza (schowek w dolnej części deski rozdzielczej)
 Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach
 Podłokietniki tylnych siedzeń
 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
 Poduszki kurtynowe przód/tył
 Poduszki powietrzne boczne - przód
 Relingi dachowe
 System Easy Break - system aranżacji przestrzeni bagażnika i wnętrza
 System kontroli ciśnienia w oponach
 System kontroli pasa ruchu (LDW)
 System multimedialny R-Link 2 z nawigacją, mapą Europy w wersji rozszerzonej i usługami interaktywnymi.
 System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)
 Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane
 Światła do jazdy dziennej LED (diodowe) Edge Lights
 Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
 Tapicerka łączona materiał/skóra ekologiczna
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tonacja wnętrza - grafitowa
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
 Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne
 Zespół wskaźników z kolorowym, 7-calowym wyświetlaczem TFT
 Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem (G)
 Koło zapasowe - dojazdowe
 Lakier metalik
 Pakiet Techno
 Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS)
 System Easy Park Assist (z sys wspomagania parkowania tył/przód/bok + kamera cofania)
 System monitorowania martwego pola

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Bfgoodride,	215/60/17	45%
PP Zimowe	Bfgoodride,	215/60/17	45%
TL Zimowe	Bfgoodride,	215/60/17	30%
TP Zimowe	Bfgoodride,	215/60/17	30%
Dojazdowe	UNIROYAL	145/90/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 65 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 17 grudnia 2024

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202412097



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202412097













