

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202412090

Data badania – 11 grudnia 2024r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW102SE

Marka pojazdu: SKODA

Model: SUPERB 2.0 TDI SCR 4X4 SCOUT D

Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 137338

Nr fabryczny (VIN): TMBLJ7NP9L7057172

Rok produkcji: 2020

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2327

Masa własna (kg): 1721

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1968

Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 02.04.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ1596194z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 29.03.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 3 (Trzy klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PP – zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa przednia: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski (Gradobicie ok 5-7 wgnieceń)

Szyba czołowa: Pęknięcie

Błotnik LP: Zarysowania / Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Próg lewy: Zarysowania

Rama dachu lewa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Dach: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie (Gradobicie ok 7 wgnieceń)

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zdeformowanie / Wgniecenie (Gradobicie ok 5 wgnieceń)

Zderzak tył: Zarysowania / Odpryski

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Rama dachu prawa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Próg prawy: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Odpryski

Błotnik PP: Zarysowania / Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 240 μm , błotnik PP - 190 μm , drzwi PP - 180 μm , drzwi TP - 180 μm , poszycie TP - 220 μm , pokrywa T - 150 μm , poszycie TL - 260 μm , drzwi TL - 180 μm , drzwi PL - 170 μm , błotnik PL - 170 μm , dach - 200 μm , próg P - 150 μm , próg L - 160 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kierownica: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania / Zabrudzenia

Wykładzina LP: Zabrudzenia

Fotel LP: Przetarcia / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Listwa progu LT: Zarysowania

Kanapa T: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Roleta / półka bagażnika: Zarysowania / Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia

Listwa progu PT: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania / Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych

Bluetooth (zestaw głośnomówiący)

Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)

CBC - system regulacji hamowania na zakręcie

Czujnik deszczu

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST

Dekor Ash Brown

Dodatkowa osłona silnika i skrzyni biegów

Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą

Dywaniki podłogowe, przód i tył

Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu

EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Elektryczne podnoszenie szyb, przód

Elektryczne podnoszenie szyb, tył

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 18 BRAGA z ogumieniem

Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości

Fotele przednie z regulacją lędźwiową

Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania

Funkcja SmartLink+

Gniazdo 12 V w konsoli środkowej

Gniazdo 12V w bagażniku

Grill przedni w kolorze chromu

Hamulec postojowy, elektromechaniczny

HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania

Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia

Immobilizer

Instalacja radiowa + 8 głośników

KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu

Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana, podgrzewana (obsługa: radio i GSM)

Klamki wewnętrzne chromowane

Klamki wewnętrzne podświetlane

Klamki wewnętrzne z podświetleniem LED

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Koło zapasowe dojazdowe, stalowe

Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT

Lampy przednie LED Top Matrix

Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami

Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)

Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika

Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne

Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu

Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwślepieniowe, oś. LED.

Lusterka boczne w kolorze srebrnym

Lusterka boczne z pamięcią ustawień
 Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się
 MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
 MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
 Nakładki na pedały stalowe
 Ogranicznik prędkości
 Ogrzewanie przednich foteli
 Oświetlenie LED lusterek w osłonie przeciwsłonecznej
 Oświetlenie przestrzeni bagażowej
 Parasolka w drzwiach kierowcy
 Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
 Podłokietnik Jumbo Box
 Podświetlenie LED dekoru, lampek do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie miejsca na nogi
 Poduszka kolan kierowcy
 Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją
 Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
 Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
 Radio Bolero z ekranem dotykowym 8 cali/SD/USB/Obsługa głosowa/ICC
 RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
 Relingi dachowe w kolorze srebrnym
 Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana
 Schowek na okulary
 Schowek pod fotelem pasażera
 Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony
 Siatki (dwie) na bokach oparcia foteli przednich
 Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
 Spryskiwacze lamp przednich
 SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
 Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
 Tapicerka materiałowa
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
 Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
 Tylne oparcie składane, dzielone
 Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich i tylnych
 Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether
 Wybór profilu jazdy - Driving mode selection
 Wycieraczka szyby tylnej AERO
 XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów
 Zagłówki z regulacją wysokości
 Zamek centralny z pilotem
 Zestaw amortyzacyjny (specjalny)
 Alarm z funkcją monitorowania wnętrza i systemem zabezpieczającym SAFE
 Hak holowniczy - demontowalny
 Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic
 Lakier metalik
 Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise assist)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Kumho,	235/45/18	30%
PP Zimowe	Kumho,	235/45/18	30%

TL Zimowe	Kumho,	235/45/18	30%
TP Zimowe	Kumho,	235/45/18	30%
Dojazdowe	Linglong,	125/70/18	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 111 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 11 grudnia 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202412090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202412090

























