

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202410183
Data badania – 28 października 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW515SG

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA V 1.5 CDTI EDITION S&S
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 133550
Nr fabryczny (VIN): W0VBD8EU0L8020882
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1945
Masa własna (kg): 1349
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1496
Moc [kW]: 77.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.07.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ2894678
2. Data następnego badania technicznego: 28.07.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 2: 60314 km, 75801 km dnia 11-07-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Niski poziom płynu AdBlue. Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Zapalona kontrolka i komunikat o nieprawidłowym ciśnieniu w kołach.

Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PP – zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna

Zderzak przód: Odpryski / złe mocowanie

Pokrywa przednia: Odpryski

Dach: Odpryski

Lusterko L: Zarysowania

Drzwi LP: Odpryski

Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi LT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Pokrywa tył: Zdeformowanie / Wgniecenie

Lampa LT: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania / Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Lampa PT: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Próg prawy: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PP: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Rama dachu P: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 µm, błotnik PP - 120 µm, drzwi PP - 130 µm, drzwi TP - 130 µm, poszycie TP - 130 µm, pokrywa T - 120 µm, poszycie TL - 150 µm, drzwi TL - 130 µm, drzwi PL - 170 µm, błotnik PL - 230 µm, dach - 130 µm, próg P - 80 µm, próg L - 90 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Kierownica: Przetarcia / Otwory / Pęknięcia

Podsufitka: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia / Zarysowania

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania / Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Zabrudzenia

Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Słupki A prawy: Zabrudzenia

Kanapa T: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Czujnik deszczu

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył

Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Kierownica skórzana

Klimatyzacja sterowana manualnie

Komputer pokładowy

Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem

Lampki do czytania z tyłu

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia

Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych

Lusterko wsteczne światłoczułe

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył

Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach

Relingi dachowe, czarne

Spojler tylny

Sterowanie radiem z kierownicy

System monitorujący ciśnienie w oponach

System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA

System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył

Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu

Światła do jazdy dziennej LED

Tapicerka materiałowa Talino, czarna

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tylne oparcie składane, dzielone 60:40

Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS

Układ wspomagania ruszania pod górę HSA

Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy

Alarm

Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych lekko zakrzywionych wąskich ramion, z ogumieniem

Koło zapasowe dojazdowe

Lakier metaliczny/brylantowy

Pakiet Komfort

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności

Pakiet Zimowy 1

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Continental	205/55R16	65%
PP Letnie	Continental	205/55R16	65%
TL Letnie	Continental	205/55R16	65%
TP Letnie	Continental	205/55R16	65%
Dojazdowe	Continental	115/70R16	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 177 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 28 października 2024

.....









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202410183





































