

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202409129
Data badania – 23 września 2024r.
Rzecznik - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW657ST

Marka pojazdu: HYUNDAI
Model: I30 1.6 D CLASSIC + DCT
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 151159
Nr fabryczny (VIN): TMAH281AGMJ100548
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1950
Masa własna (kg): 1420
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.08.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR3508890
2. Data następnego badania technicznego: 23.08.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 4: 30098 km, 59544 km, 90135 km, 121806 km dnia 23-08-2024

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara

Zderzak przód: Odpryski

Atrapa przednia: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Lusterko wsteczne lewe: Odpryski

Próg lewy: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Rama dachu lewa: Odpryski

Dach: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Lampa PT: Rozszczelnienia

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Lusterko wsteczne prawe: Odpryski

Błotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 190 μm , drzwi TP - 150 μm , poszycie TP - 240 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 120 μm , dach - 140 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Słupek B lewy: Przetarcia

Fotel LP: Zabrudzenia

Osłona fotela LP: Zarysowania

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania / Otwory / Pęknięcia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Roleta / półka bagażnika: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zabrudzenia / Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Listwa progu PT: Zarysowania

Kanapa / fotel PT: Uszkodzenia mechaniczne

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Alarm

Asystent podjazdu (HAC)

Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych

Asystent utrzymania pasa ruchu LKA

Automatyczne włączanie świateł

Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci

Bluetooth

Czujnik ciśnienia w oponach

Dwupoziomowa podłoga bagażnika

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

Felgi stalowe 15", z ogumieniem 195/65

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Głośniki w drzwiach przednich

Głośniki w drzwiach tylnych

Gniazdo 12 V w bagażniku

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej

Gniazdo USB

Grill wykończony w kolorze czarnym

Haczyki do mocowania bagażu

Immobilizer

Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia

Kanapa tylna składana w proporcji 60:40

Kierownica ze sterowaniem radia

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Klimatyzacja manualna

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Koło zapasowe - dojazdowe

Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem

Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy

Lampy przednie projekcyjne (mijania)

Listwa ozdobna, czarna

Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach

Ogranicznik prędkości

Oslony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, z lusterkami

Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary

Podłokietnik przedni ze schowkiem

Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe

Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera

Przygotowanie do montażu haka holowniczego

Radio DAB+RDS

Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

Relingi dachowe

Roleta przestrzeni bagażowej

Schówek centralny na okulary nad głową

Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym

Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Down

Światła do jazdy dziennej LED

Światła przeciwmgielne przednie

Tapicerka materiałowa

Tempomat
Uchwyty na napoje
Wspomaganie kierownicy - elektryczne
Zagłówki tylne z regulacją wysokości
Zamek centralny
Lakier metalik
Pakiet Drive
Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
Kierownica i drążek biegów skórzane

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Kumho,	195/65/15	45%
PP Letnie	Kumho,	195/65/15	45%
TL Letnie	Hankook,	195/65/15	55%
TP Letnie	Hankook,	195/65/15	55%
Dojazdowe	Maxxis,	125/80/15	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 122 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznik , data: 06 marca 2025

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409129



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409129

