

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202501104**

**Data badania – 17 stycznia 2025r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: SK652XE

Marka pojazdu: OPEL

Model: COMBO VAN COMBO CARGO XL 1.2 T

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon

Rodzaj pojazdu: Ciężarowy

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 3

Wskazania licznika [km]: 118565

Nr fabryczny (VIN): W0VEUHN2NJ829965

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2290

Masa własna (kg): 1490

Ładowność (kg): 800

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R3

Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1199

Moc [kW]: 81.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 05.01.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT0116179
2. Data następnego badania technicznego: 05.01.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 4: 30823 km, 61585 km, 84394 km, 106268 km dnia 09-09-2024

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga PT - Zdeformowanie / Wgniecenie. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała

Atrapa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zderzak tył: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 20  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 70  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 70  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 70  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 180  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 70  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 70  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 70  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 70  $\mu\text{m}$ , dach - 70  $\mu\text{m}$

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (długość 2167 mm; wysokość 1200 mm; szerokość 1733 mm)

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel LP: Zabrudzenia

Kanapa P: Zabrudzenia

Podsufitka: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Otwory / Pęknięcia / Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Airbag kierowcy

Czujnik oświetlenia: automatyczny włącznik świateł

Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszkłone

Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 st.

Felgi stalowe 16", z ogumieniem o niskim oporze toczenia 205/60

Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)

Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów

Immobilizer

Kierownica z przyciskami sterowania

Klimatyzacja manualna

Lakier bazowy, biały Kaolin

Listwy boczne czarne

Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie

Mocowanie ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej - 6 punktów

Obudowy lusterek bocznych czarne

Przegroda kabiny pełna bez okna

Radio z Bluetooth, USB i 4 głośnikami

Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa

System monitorowania ciśnienia w oponach  
Szyby przednie sterowane elektrycznie  
Tapicerka materiałowa Mistral, ciemnoszara  
Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA  
Układ ostrzegania o braku zapiętych pasów pasażera z przodu  
Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem  
Czujnik parkowania z tyłu  
Koło zapasowe 16", z podnośnikiem  
Przegroda kabiny pełna stalowa z otworem na długie przedmioty (Flex Cargo), z oknem  
Fotel pasażera z przodu dla dwóch osób, z ruchomym stolikiem  
Hamulec postojowy, elektryczny

#### VII. Wyposażenie dodatkowe:

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Falken,	205/60/16	15%
PP Zimowe	Falken,	205/60/16	15%
TL Zimowe	Falken,	205/60/16	15%
TP Zimowe	Falken,	205/60/16	15%
Zapaszowe	b/d	205/60/16	b/d

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 69 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 17 stycznia 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202501104



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202501104



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202501104





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202501104









