

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202501094**

**Data badania – 23 stycznia 2025r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: PO1LL62

Marka pojazdu: SKODA  
Model: FABIA 1.0 TSI AMBITION  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 106534  
Nr fabryczny (VIN): TMBEP6NJXKZ135202  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1576  
Masa własna (kg): 1088  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R3  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 999  
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.07.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP3114047
2. Data następnego badania technicznego: 11.07.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga LT – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia niebieska  
Zderzak przód: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania  
Pokrywa przednia: Odpryski / Zarysowania  
Szyba czołowa: Odpryski  
Dach: Odpryski  
Próg L: Zarysowania  
Próg P: Zarysowania  
Drzwi LP: Zarysowania / Odpryski  
Drzwi LT: Zarysowania / Odpryski  
Zderzak tył: Zarysowania  
Pokrywa tył: Zarysowania  
Błotnik PT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski  
Drzwi PT: Zarysowania / Odpryski  
Drzwi PP: Zarysowania  
Lusterko P: Zarysowania  
Rama dachu L: Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 190  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 180  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 180  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 250  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 220  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 170  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 190  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 170  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 190  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 200  $\mu\text{m}$ , dach - 200  $\mu\text{m}$ , próg P - 140  $\mu\text{m}$ , próg L - 140  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Wykładzina LP: Zabrudzenia  
Fotel LP: Zabrudzenia  
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia  
Fotel PP: Zabrudzenia  
Wnętrze bagażnika: Zarysowania  
Półka bagażnika: Zarysowania  
Kokpit: Zarysowania  
Tunel środkowy: Zarysowania  
Słupki A lewy: Zabrudzenia  
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania  
Tapicerka drzwi LT: Zarysowania  
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania  
Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

## **VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + TPM**

ACS - system pokolizyjny

Bluetooth

Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej

Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu

Elementy kontrolne nawiewów powietrza chromowane

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Gniazdo 12 V w konsoli środkowej

Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną ramką

Haczyki na torby

Hamulec antykolizyjny - multicollision brake

Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia

Immobilizer

Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami

Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klamki wewnętrzne chromowane

Klimatyzacja manualna

Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie

Komputer pokładowy

Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane

Ogranicznik prędkości

Oświetlenie bagażnika

Panel instrumentów – Ambition/Style/MC (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)

Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód

Podpowieź zmiany biegu

Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją

Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)

Przegroda wnęki nadkola – z lewej strony

Przycisk hamulca ręcznego chromowany

Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB)

Ramki bocznych nawiewów powietrza chromowane

Schówek na okulary

Schówek w bagażniku (nad lewym nadkolem)

Schowki w drzwiach - przód

Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową

System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii

Szyby boczne-tylne przyciemniane

Szyby elektrycznie sterowane przednie

Światła do jazdy dziennej LED

Tylne oparcie składane, dzielone

Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych

Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich

Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera

Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach

Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne

Wycieraczka szyby tylnej

Wycieraczki Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy

Wykończenie wnętrza - Ambition

XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów

Zagłówki z regulacją wysokości

Zamek centralny ze składanym kluczykiem

Alarm z funkcją SAFE  
Koło zapasowe pełnowymiarowe  
Lakier metalik  
Pakiet Comfort  
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył  
Felgi aluminiowe 15 CYGNUS z ogumieniem 185/60  
Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości  
Światła przeciwmgielne

#### VII. Wyposażenie dodatkowe:

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Firestone	185/60/R15	30%
PP Zimowe	Firestone	185/60/R15	30%
TL Zimowe	Firestone	185/60/R15	30%
TP Zimowe	Firestone	185/60/R15	30%
Zapasowe	Nexen,	185/60/R15	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 116 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 23 stycznia 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202501094



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202501094











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202501094

















