

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202502184
Data badania – 28 lutego 2025r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX5889C

Marka pojazdu: VOLVO
Model: XC60 B4 AWD INSCRIPTION AUT
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 104813
Nr fabryczny (VIN): YV1UZZK5VCL1570151
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2520
Masa własna (kg): 1926
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1969
Moc [kW]: 145.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 07.05.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ1694637
2. Data następnego badania technicznego: 06.05.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga LT – zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Lusterko wsteczne lewe: Odpryski

Próg lewy: Zarysowania

Dach: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Odpryski / Zarysowania

Lampa LT: Pęknięcie / Zarysowania

Zderzak tył: Odpryski / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 200 μm , drzwi TP - 160 μm , poszycie TP - 250 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 150 μm , drzwi PL - 220 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 150 μm , próg P - 100 μm , próg L - 110 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Kierownica: Przetarcia

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia / Zarysowania

Wykładzina LP: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Zarysowania

Słupki B lewy: Przetarcia

Fotel LP: Przetarcia / Uszkodzenia mechaniczne

Tapicerka drzwi LT: Otwory / Pęknięcia / Zarysowania

Listwa progu LT: Zarysowania

Kanapa / fotel LT: Uszkodzenia mechaniczne

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Roleta / półka bagażnika: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia / Otwory / Pęknięcia / Zarysowania

Listwa progu PT: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Listwa progu PP: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia / Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag chroniący kolana kierowcy

Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu

Android Auto i Apple Carplay

AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie

Blokada schowka, centralna

Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu

CTC - kontrola trakcji w zakręcie

Czujnik deszczu

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył

Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu

Drive Mode - Regulacja trybów jazdy

Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy

Dywaniki tekstylne

Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą

EBA - system wspomagania nagłego hamowania

EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie)

ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji

Felgi aluminiowe 19, 10-ramienne Diamond Cut Black z ogumieniem 235/55

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień

Fotele pochłaniające energię zderzenia

Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego

Fotele przednie z regulowanym podparciem ud

Funkcja Auto Hold

Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej

Gniazdo USB (x2)

Hamulec postojowy, elektryczny

Immobilizer

Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60

Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika

Kierownica skórzana z elementami wykończeniowymi z aluminium

Kierownica ze sterowaniem audio

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa

Komputer pokładowy

Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne

Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu

Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie

Nawigacja Sensus

Obramowania szyb bocznych metalowe, jasne

Oświetlenia wnętrza poziom III

Panel przyrządów z szynami

Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki i schowkiem

Podłokietnik z przodu

Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji

Reflektory przednie LED
 Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
 Relingi dachowe - srebrne
 Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
 Roleta bagażnika półautomatyczna
 RSC - układ stabilizacji przechyłu
 Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
 Siatka bagażowa na tunelu środkowym
 SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego
 Stylizacja nadwozia Inscription
 System audio High Performance Sound (wyświetlacz 9", 8 głośników)
 System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
 System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
 System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
 System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
 System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
 System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
 Światła przeciwmgielne LED
 Tuner radia cyfrowego DAB
 Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth
 Układ wspomagania hamowania City Safety
 Usługa Volvo On Call
 WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa
 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
 Wykończenie wnętrza w drewnie Driftwood
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala
 Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi
 Zagłówki tylne składane elektrycznie
 Zamek centralny zdalnie sterowany
 Zwalnianie pedału hamulca
 Fotele przednie ogrzewane
 Lakier metalik
 Pakiet Park Assist
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
 Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
 Tapicerka skórzana (Maroon Brown)
 Tempomat aktywny i Pilot Assist II generacji
 Układ oczyszczania lamp przednich

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Continental	235/55/19	30%
PP Zimowe	Continental	235/55/19	40%
TL Zimowe	Continental	235/55/19	40%
TP Zimowe	Continental	235/55/19	30%


Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 133 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 28 lutego 2025

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202502184

