

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202503158**  
**Data badania – 27 marca 2025r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WND6002A

Marka pojazdu: VOLVO  
Model: V90 B4 D MOMENTUM PRO AUT  
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 105802  
Nr fabryczny (VIN): YV1PWK5VDN1179526  
Rok produkcji: 2021  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2410  
Masa własna (kg): 1853  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1969  
Moc [kW]: 145.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 14.01.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS0291190
2. Data następnego badania technicznego: 04.01.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 3: 29201 km, 59475 km, 87528 km dnia 18-07-2024

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia szara

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa przód: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 120  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 120  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 120  $\mu\text{m}$ , dach - 120  $\mu\text{m}$ , próg P - 90  $\mu\text{m}$ , próg L - 90  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania

Fotel PP: Wgniecenie

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag kolan kierowcy

Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu

Apple Carplay i Android Auto

Asystent podjazdu HSA

Czujnik deszczu

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Czujnik wilgotności powietrza

Dywaniki podłogowe

Dźwignia zmiany biegów Unideco

EBA - system wspomagania nagłego hamowania

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika

Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion, Silver z ogumieniem 245/45

Fotele przednie z elektryczną, 2-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego

Gniazdo 12V w bagażniku

Hamulec postojowy elektryczny

Immobilizer

Kanapa tylna dzielona 40/60

Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem

Kierownica wielofunkcyjna

Klamki w kolorze nadwozia

Klamki zewnętrzne podświetlane

Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa  
Komputer pokładowy  
Lampki do czytania z przodu i z tyłu  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane  
Lusterka boczne składane elektrycznie  
Lusterka wewnętrzne podświetlane dla kierowcy i pasażera  
Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie  
Ładowarka indukcyjna do smartfona  
Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji  
Pilot Assist  
Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki  
Podsufitka w kolorze blond  
Reflektory przednie LED  
Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń  
Regulacja trybów jazdy - Drive Mode  
Relingi dachowe, czarne  
Roleta bagażnika - półautomatyczna  
Schowek pod podłogą bagażnika  
Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową  
System audio High Performance  
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu  
System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia  
System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC  
System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information  
System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym  
System kontroli trakcji w zakręcie - CTC  
System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS  
System monitorowania martwego pola (BLIS)  
System ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas cofania (CTA)  
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA  
System stabilizacji przechyłu (RSC)  
System utrzymania pasa ruchu (LKA)  
System wspomagający unikanie kolizji  
System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)  
Tapicerka skórzana (Charcoal)  
Tempomat adaptacyjny ACC  
Tuner radiowy, cyfrowy (DAB)  
Uchwyt na zakupy w bagażniku  
Usługa Volvo On Call  
Wykończenie wnętrza: Aluminium Checkered  
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera  
Wyświetlacz centralny  
Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali  
Zagłówki tylne składane elektrycznie  
Zamek centralny  
Zestaw głośnomówiący z Bluetooth  
Zwalnianie pedału hamulca  
Koło zapasowe - dojazdowe  
Lakier metalizowany  
Pakiet Climate  
Ogrzewanie przednich foteli  
Podgrzewane koło kierownicy  
Pakiet Park Assist  
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód  
Kamera wspomagająca parkowanie tyłem

Przyciemniane tylne szyby  
Szyba przednia podgrzewana  
Układ oczyszczania lamp przednich, wysokociśnieniowy

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

| Opona     | Producent   | Rozmiar    | Stopień zużycia<br>(szacunkowo) |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------|
| PL Zimowe | Bridgestone | 245/45/R18 | 65%                             |
| PP Zimowe | Bridgestone | 245/45/R18 | 65%                             |
| TL Zimowe | Bridgestone | 245/45/R18 | 45%                             |
| TP Zimowe | Bridgestone | 245/45/R18 | 45%                             |
| Dojazdowe | ChaoYang    | T125/70R19 | 0%                              |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 59 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 27 marca 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202503158



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202503158



# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202503158











