

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202502012
Data badania – 05 lutego 2025r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW036SM

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN

Model: CADDY V 2.0 TDI

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 189277

Nr fabryczny (VIN): WV2ZZZSKZMX010640

Rok produkcji: 2021

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2220

Masa własna (kg): 1603

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1968

Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 21.01.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR0316834
2. Data następnego badania technicznego: 21.01.2021r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Kołpak PP – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Próg lewy: Zarysowania

Rama dachu lewa: Odpryski

Dach: Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Rama dachu prawa: Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania / Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 160 μm , błotnik PP - 140 μm , drzwi PP - 140 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 150 μm , pokrywa T - 170 μm , poszycie TL - 140 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 150 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 150 μm , próg P - 140 μm , próg L - 140 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Zabrudzenia

Listwa progu PT: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Automatyczne sterowanie reflektorami z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej

Centralny zamek sterowany pilotem, z możliwością uruchamiania od wewnątrz

Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie

Elektryczna blokada drzwi przesuwnych

Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej, Bright Brushed Gray

Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy

Felgi stalowe 16, czarne, z ogumieniem 205/60 o zmniejszonym oporze toczenia

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Gniazdo 12V

Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej, tył
 Immobilizer
 Interfejs Bluetooth
 Kamera multifunkcyjna
 Kłapa tylna z oknem
 Klimatyzacja półautomatyczna Climatic
 Kluczyki składane (dwa)
 Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe
 Konsola środkowa z uchwytami na 2 napoje
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane
 Obudowy lusterek czarne, klamki lakierowane w kolorze nadwozia, srebrna prowadnica drzwi przesuwnych
 Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z przodu po lewej stronie
 Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z przodu po prawej stronie
 Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z tyłu po lewej stronie
 Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z tyłu po prawej stronie
 Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem, prawa
 Osłona przestrzeni ładunkowej
 Oświetlenie LED w przestrzeni pasażerskiej
 Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
 Poduszki powietrzne boczne+centralna dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu
 Przygotowanie do montażu relingów
 Radio Composition Audio, kolorowy ekran 6,5 cala, 4 głośniki
 Reflektory przednie podwójne, halogenowe
 Regulacja zasięgu reflektorów
 Schowek nad głowami kierowcy i pasażera, z dwoma uchwytami
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
 System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów
 System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy
 System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
 System wykrywania zmęczenia kierowcy (Driver Alert)
 Szyba przednia termoizolacyjna
 Szyba tylna ogrzewana
 Szyby termoizolacyjne, zielone
 Tapicerka materiałowa, podwójna krata
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
 Wskaźnik ciśnienia w oponach
 Wspomaganie układu kierowniczego Servotronic, zależne od prędkości
 Wycieraczka przednia, sterowanie z czujnikiem światła
 Wycieraczka szyby tylnej
 Wykładzina dywanowa w kabinie kierowcy
 Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej
 Wykończ. wnętrza w drewnie kasztanowym
 Wyłącznik poduszki powietrznej
 Zderzaki nielakierowane, czarne
 Alarm antywłamaniowy z zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza, zabezpieczeniem przed odholowaniem
 Kierownica wielofunkcyjna, skórzana

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
-------	-----------	---------	---------------------------------

PL Zimowe	Pirelli,	205/60/16	65%
PP Zimowe	Pirelli,	205/60/16	65%
TL Zimowe	Pirelli,	205/60/16	80%
TP Zimowe	Pirelli,	205/60/16	80%
Zapasowe	Hankook,	205/60/16	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 87 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzeczoznawca , data: 05 lutego 2025

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202502012



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202502012



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202502012




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202502012











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202502012





