

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202504172
Data badania – 05 maja 2025r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND3908C

Marka pojazdu: FIAT
Model: DUCATO MAXI MJ L4H2
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon
Rodzaj pojazdu: Ciężarowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 3
Wskazania licznika [km]: 181658
Nr fabryczny (VIN): ZFA25000002V92068
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 3500
Masa własna (kg): 2195
Ładowność (kg): 1305
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 2184
Moc [kW]: 132.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.11.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS4065124
2. Data następnego badania technicznego: 15.11.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Pokrywa przód: Wgniecenie

Lusterko P: Zarysowania

Drzwi PP: Wgniecenia

Drzwi PT: Wgniecenia

Listwa drzwi PT: Zarysowania

Próg P: Wgniecenia

Błotnik PT: Wgniecenia / Zarysowania

Listwa błotnika PT: Zarysowania / Pęknięcie

Listwa drzwi PT: Zarysowania

Słupki PT: Zarysowania / Wgniecenie

Naroże zderzaka tył prawy: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik LT: Wgniecenia

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 50 μm , błotnik PP - 60 μm , drzwi PP - 50 μm , drzwi TP - 60 μm , poszycie TP - 50 μm , pokrywa T - 50 μm , poszycie TL - 60 μm , drzwi PL - 50 μm , błotnik PL - 60 μm , dach - 50 μm

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (długość 3705 mm; wysokość 1932 mm; szerokość 1870 mm)

V. Wnętrze stwierdzono: Próg załadowniczy: Zarysowania

Wnętrze bagażnika: Zarysowania / Zabrudzenia

Fotel LP: Wypalenia / Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Podsufitka: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Koło zapasowe pełnowymiarowe

Przegroda stała bez szyby

Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów

Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni

Fotel kierowcy amortyzowany z pełną regulacją

Fotel pasażera dwumiejscowy ze schowkiem i stolikiem

Listwy plastikowe ochronne na przednich nadkolach

Pakiet Business Plus

Deska rozdzielcza Techno

Hamulec postojowy elektryczny

Kamera cofania

Klimatyzacja automatyczna
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Ładowarka do smartfona, bezprzewodowa
Radio 7" z bluetooth, dab, carplay, android auto
System bezkluczykowego dostępu
Półka pod sufitem
Światła do jazdy dziennej LED
Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
Tapicerka czarna CREPE, podwójne srebrne przeszycia po bokach, zagłówek z logo Ducato
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Uchwyt uniwersalny do urządzeń mobilnych
Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami - wzmocnione
Alarm
CB Radio
Żuraw, zabudowa tył
Poduszki powietrzne tylnej osi

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Bridgestone	215/75/16	45%
PP Zimowe	Bridgestone	215/75/16	45%
TL Zimowe	Bridgestone	215/75/16	45%
TP Zimowe	Bridgestone	215/75/16	45%
Zapasowe	Nexen,	215/75/16	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 84 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 05 maja 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202504172





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202504172



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202504172



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202504172



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202504172









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202504172



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202504172



