

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202504169

Data badania – 30 kwietnia 2025r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW6RY09

Marka pojazdu: VOLVO

Model: V60 B4 B MOMENTUM PRO AUT

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 173043

Nr fabryczny (VIN): YV1ZWK8VFN2492503

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2240

Masa własna (kg): 1693

Rodzaj paliwa: Hybryda

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1969

Moc [kW]: 145.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.03.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS1116804z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 24.03.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Zarysowania

Atrapa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Dach: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μm , błotnik PP - 150 μm , drzwi PP - 140 μm , drzwi TP - 180 μm , poszycie TP - 230 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 920 μm , drzwi TL - 190 μm , drzwi PL - 190 μm , błotnik PL - 220 μm , dach - 140 μm , próg P - 120 μm , próg L - 110 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu

Apple Carplay i Android Auto

Czujnik deszczu

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Dywaniki tekstylne

EBA - system wspomagania nagłego hamowania

EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika

Fotele przednie z elektryczną, 2-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego

Funkcja Auto Hold

Gniazdo 12V w bagażniku

Gniazdo USB (x2) w tunelu środkowym

Hamulec postojowy elektryczny

Immobilizer

Kanapa tylna dzielona 40/60

Kierownica trójramienna

Kierownica wielofunkcyjna

Klamki w kolorze nadwozia
Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
Komputer pokładowy
Lakier uni
Lampki do czytania - przód/tył
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie
Obramowania szyb bocznych - jasne metalowe
Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
Podsufitka w kolorze blond
Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
Poduszki powietrzne - kurtyny
Poduszki powietrzne boczne (2)
Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
Reflektory przednie LED
Regulacja trybów jazdy - Drive Mode
Relingi dachowe zintegrowane, czarne
Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC
System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
System kontroli trakcji w zakręcie - CTC
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
System nawigacji satelitarnej Sensus
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h
System utrzymania pasa ruchu (LKA)
System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
Tapicerka materiałowa
Tuner radiowy, cyfrowy (DAB)
Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control)
Usługa Volvo On Call
Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Wyświetlacz centralny
Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali
Zagłówki tylne składane elektrycznie
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zawieszenie dynamiczne
Zestaw głośnomówiący z Bluetooth
Felgi aluminiowe 17 5-ramienne Diamond Cut/Black z ogumieniem 225/50
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
Fotele przednie podgrzewane
Fotele przednie z regulacją podparcia ud
Hak holowniczy składany półautomatyczny
Pakiet Park Assist
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
System audio High Performance Pro Harman/Kardon
Szyba przednia podgrzewana
Szyby tylne przyciemniane

Tapicerka skórzana (Blond)
Tempomat adaptacyjny ACC z Pilot Assist II generacji

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Vredestein,	225/50R17	45%
PP Zimowe	Vredestein,	225/50R17	45%
TL Zimowe	Vredestein,	225/50R17	45%
TP Zimowe	Vredestein,	225/50R17	45%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 84 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 30 kwietnia 2025

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202504169

















