

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202505160

Data badania – 02 czerwca 2025r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WI451LF

Marka pojazdu: OPEL

Model: ASTRA V 1.5 CDTI EDITION S&S

Kolor: beżowy

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 161837

Nr fabryczny (VIN): W0VBD8EV8M8019294

Rok produkcji: 2021

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1945

Masa własna (kg): 1339

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R3

Pojemność [cm³]: 1496

Moc [kW]: 90.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 10.06.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR2408216
2. Data następnego badania technicznego: 10.06.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 4: 29625 km, 59907 km, 92258 km, 124418 km dnia 18-11-2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia beżowa
Pokrywa przednia: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
Błotnik LP: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Odpryski
Próg lewy: Zarysowania
Dach: Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
Zderzak tył: Zarysowania / Odpryski
Drzwi PT: poszycie: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
Rama dachu prawa: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
Błotnik PP: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 100 μm , drzwi TP - 100 μm , poszycie TP - 100 μm , pokrywa T - 100 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 100 μm , drzwi PL - 100 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 100 μm , próg P - 80 μm , próg L - 80 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia
Tunel środkowy: Zarysowania
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania
Tapicerka drzwi LT: Zarysowania
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania
Roleta / półka bagażnika: Zarysowania
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania
Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
Czujnik deszczu
Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Kierownica skórzana
Komputer pokładowy
Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
Lampki do czytania z tyłu
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym

Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych
 Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
 Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
 Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył
 Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach
 Relingi dachowe, czarne
 Spojler tylny
 Sterowanie radiem z kierownicy
 System monitorujący ciśnienie w oponach
 System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
 System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA
 System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył
 Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa Talino, czarna
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tuner radia cyfrowego DAB
 Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
 Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS
 Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
 Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
 Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55
 Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
 Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16"
 Lakier metaliczny/brylantowy
 Szyby tylne przyciemniane

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Bfgoodride	205/55/16	45%
PP Zimowe	Bfgoodride	205/55/16	45%
TL Zimowe	Bfgoodride	205/55/16	65%
TP Zimowe	Bfgoodride	205/55/16	65%
Dojazdowe	Continental	115/70/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 83 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 02 czerwca 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505160






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505160




OPEL
#4*2007/46*0996
W0VBD8EV8M8019294
1945 kg
3350 kg
1-0950 kg
2-1005 kg
0,50 2 10A TAGS J27
90 kW

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505160

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202505160

