

**„NEFRIS”**  
Nefris Sp. z o.o.  
80-230 Gdańsk  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A  
NIP: 957 11 11 157

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202007152**  
**Data badania – 24 lipca 2020r.**  
**Rzecznawca - Artur Mazurkiewicz**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW3N357  
Marka pojazdu: OPEL  
Model: INSIGNIA  
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Liftback  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 137293  
Nr fabryczny (VIN): W0LZT6EG6J1013191  
Rok produkcji: 2017  
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZS  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1956  
Moc [kW]: 125.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 30.06.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
PL. ORLĄT LWOWSKICH 1  
53-605 WROCŁAW

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN2804818
2. Data następnego badania technicznego: 26.06.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (JEDEN KLUCZ Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 30524km, 61102km z dnia 15.11.2018r

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, jedno stalowe - zapasowe.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia - srebrna. Błotnik tylny lewy - zarysowanie. Drzwi tylne lewe - zarysowanie. Wnęka drzwi przednich lewych - zarysowanie. Rama dachu lewa - zarysowanie. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa silnika do 260 µm, błotnik przedni prawy 110 µm, drzwi przednie prawe 140 µm, drzwi tylne prawe 150 µm, błotnik tylny prawy 130 µm, dach 110 µm, pokrywa bagażnika 110 µm, błotnik tylny lewy 90 µm, drzwi tylne lewe 140 µm, drzwi przednie lewe do 200 µm, błotnik przedni lewy do 160 µm.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kanapa tylna - zabrudzenie. Nakładka wewnętrzna pokrywy bagażnika - zarysowanie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Reflektory FULL LED

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Ogrzewanie przednich foteli
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn

- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowo-skórzana
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Uniroyal	245/45R18	18%
PP lato	Uniroyal	245/45R18	20%
TL lato	Goodyear	245/45R18	25%
TP lato	Goodyear	245/45R18	25%
zapas	Maxxis	125/70R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 53 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 27 lipca 2020

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007152



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007152



# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007152

### Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

**Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny**

**Pierwszy Właściciel**  
Model pojazdu: **CARE FLEET SA**  
Numer identyfikacyjny pojazdu: **INSGNIA GS**  
Nazwisko/numer Klienta: **DN 3N357**  
Numer rejestracyjny: **30 06 12 14**

**Dane osobowe Kupujących nowe samochody** będą pozbawione przez Sprzedawcę oraz General Motors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym opiu również przez spółki z grupy General Motors oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarcym. Pośanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo odstąpienia od brzo swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Autoryzowanym Serwisie marki Opel wskazanego w Wzruskach gwarancji w punkcie 5 Zasięgu geograficznego gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje bez względu na pierwsi właściciel pojazdu, o ile jest to pojazd.

**Drugi Właściciel**  
Nazwisko/numer Klienta:  
Numer rejestracyjny:

**Trzeci Właściciel**  
Nazwisko/numer Klienta:  
Numer rejestracyjny:

**Czwarty Właściciel**  
Nazwisko/numer Klienta:  
Numer rejestracyjny:

Opel Polska Sp. z o.o.  
ul. Fajstacznicka 94/96  
00-848 Warszawa  
NIP: 525-241-12-22

Opel Polska Sp. z o.o.  
ul. Fajstacznicka 94/96  
00-848 Warszawa  
NIP: 525-241-12-22

Opel Polska Sp. z o.o.  
ul. Fajstacznicka 94/96  
00-848 Warszawa  
NIP: 525-241-12-22

**Samochód osobowy**

Model: **CARE FLEET S.A.**  
Klasa: **GM-LL-A-025**  
Waga: **1587 kg**  
Moc: **11,12 kW**  
Cena: **AKC441304**

Właściciel: **PREZYDENT WROCŁAWIA**  
Ul. G. Zapolskiej 4  
58-432 Wrocław

Wzruska: **30 06 12 14**  
Wzruska: **30 06 12 14**  
Wzruska: **30 06 12 14**

Wzruska: **30 06 12 14**  
Wzruska: **30 06 12 14**  
Wzruska: **30 06 12 14**

### Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny

**Dane pojazdu**  
Model: **INSGNIA GS**  
Numer identyfikacyjny pojazdu: **101 3181**  
Typ silnika, numer silnika: **20 MO**  
Skrynia biegów: **MTG**  
Kod koloru lakieru: **01H**  
Kod wykonania wnętrza: **TASL**  
Numer kluczyka: **30/06/2018**  
Data pierwszej rejestracji: **30/06/2018**

**Przygotował**  
Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd:  
BSP Sp. z o.o.  
ul. Fajstacznicka 94/96  
00-848 Warszawa  
NIP: 525-241-12-22

**Przebieg: 101 3181**  
**Przebieg: 101 3181**  
**Przebieg: 101 3181**

### Potwierdzenie czystości serwisowych

**Potwierdzenie czystości serwisowych**

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie

Tak = płyn lub element został wymieniony  
Nie = wymiana nie była konieczna

Uwaga: Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

Przebieg: Okresowy  Główny   
Data: **29/07/18** km: **30524**

Oil silnikowy:  Filtr przeciwosmowy:   
Klasa: dexos 1  dexos 2   
GM-LL-A-025  GM-LL-B-025   
ACEA A3  B4  C3   
W: **30**

Łopki:  Środek przeciwosmowy:   
Tak:  Nie:

Ważność: **30/06/2018**  
**30 1/2 h**  
**1/6**  
**1/6**  
**1/6**  
**1/6**

### Potwierdzenie czystości serwisowych

**Potwierdzenie czystości serwisowych**

Przebieg: Okresowy  Główny   
Data: **29/07/18** km: **61024**

Oil silnikowy:  Filtr przeciwosmowy:   
Klasa: dexos 1  dexos 2   
GM-LL-A-025  GM-LL-B-025   
ACEA A3  B4  C3   
W: **30**

Łopki:  Środek przeciwosmowy:   
Tak:  Nie:

Ważność: **30/06/2018**  
**30 1/2 h**  
**1/6**  
**1/6**  
**1/6**  
**1/6**

### Przebieg zabezpieczenia antykorozyjnego

**Przebieg zabezpieczenia antykorozyjnego**

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

1. przebieg Samochód sprawny  
Tak  Nie   
Samochód naprawiony  
Tak  Nie   
Uszkodzenie powypadkowe/nadwozia naprawione zgodnie z wytycznymi firmy Opel  
Tak  Nie   
Uwagi: **L**

Data: **29/07/18**  
km: **30524**

Ważność: **30/06/2018**  
**30 1/2 h**  
**1/6**  
**1/6**  
**1/6**

### Przebieg zabezpieczenia antykorozyjnego

**Przebieg zabezpieczenia antykorozyjnego**

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

2. przebieg Samochód sprawny  
Tak  Nie   
Samochód naprawiony  
Tak  Nie   
Uszkodzenie powypadkowe/nadwozia naprawione zgodnie z wytycznymi firmy Opel  
Tak  Nie   
Uwagi: **L**

Data: **29/07/18**  
km: **61024**


Ważność: **30/06/2018**  
**30 1/2 h**  
**1/6**  
**1/6**  
**1/6**



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007152



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007152





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007152



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202007152

