

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202506068**

**Data badania – 18 czerwca 2025r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WI822LF

Marka pojazdu: OPEL

Model: ASTRA V 1.2 T EDITION S&S

Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 169158

Nr fabryczny (VIN): W0VBD8ES0M8008327

Rok produkcji: 2021

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1870

Masa własna (kg): 1299

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R3

Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1199

Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.06.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR2534179
2. Data następnego badania technicznego: 14.06.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 5: 28916 km, 58404 km, 88919 km, 118974 km, 143747 km dnia 18-01-2024

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP – zarysowania, Felga LT – zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia srebrna

Zderzak przód: Odpryski

Atrapa przednia: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Dach: Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Zderzak tył: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Próg L: Zarysowania

Rama dachu L: Zarysowania

Próg P: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 120  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 130  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 120  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 120  $\mu\text{m}$ , dach - 130  $\mu\text{m}$ , próg P - 80  $\mu\text{m}$ , próg L - 90  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kierownica: Przetarcia

Słupek A lewy: Zabrudzenia

Kanapa / fotele: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania / Zabrudzenia

Listwa progu PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Czujnik deszczu

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Kierownica skórzana

Komputer pokładowy

Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem

Lampki do czytania z tyłu  
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym  
 Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych  
 Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli  
 Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń  
 Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył  
 Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach  
 Relingi dachowe, czarne  
 Spojler tylny  
 Sterowanie radiem z kierownicy  
 System monitorujący ciśnienie w oponach  
 System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie  
 System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA  
 System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył  
 Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu  
 Światła do jazdy dziennej LED  
 Tapicerka materiałowa Talino, czarna  
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
 Tuner radia cyfrowego DAB  
 Tylne oparcie składane, dzielone 60:40  
 Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS  
 Układ wspomagania ruszania pod górę HSA  
 Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy  
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył  
 Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55  
 Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności  
 Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16"  
 Lakier metaliczny/brylantowy

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Kumho	205/55R16	45%
PP Letnie	Kumho	205/55R16	45%
TL Letnie	Kumho	205/55R16	30%
TP Letnie	Kumho	205/55R16	30%
Dojazdowe	Continental	115/70R16	20%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 114 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 18 czerwca 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506068



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506068




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506068



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506068



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506068











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506068





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506068





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506068



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506068

