

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202507190**  
**Data badania – 08 sierpnia 2025r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW7TX53

Marka pojazdu: SKODA  
Model: SCALA  
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 178164  
Nr fabryczny (VIN): TMBEK6NWXN3110964  
Rok produkcji: 2022  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1680  
Masa własna (kg): 1214  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1498  
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.10.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 3791767
2. Data następnego badania technicznego: 20.10.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia srebrna.

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Felgi tylne – obtarte na rantach

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: lampa prawa: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110µm, błotnik PP - 110µm, drzwi PP - 110µm, drzwi TP - 110µm, poszycie TP - 120µm, pokrywa T - 110 µm, poszycie TL - 120µm, drzwi TL - 120 µm, drzwi PL - 110µm, błotnik PL - 110µm, dach - 110µm, próg L - 140µm, próg P - 150µm

**V. Wnętrze stwierdzono:** Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia / Zarysowania

Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia / Zarysowania

3 rząd foteli: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Bluetooth

Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych

DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy

EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

El. podnoszenie szyb, tył

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 16 ALARIS z ogumieniem 205/55

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotele przednie z regulacją lędźwiową

Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania

Gniazdo 12V w bagażniku  
Hamulec antykolizyjny - multicollision brake  
HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania  
Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia  
Immobilizer  
Instalacja radiowa + 8 głośników  
Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana z obsługą radia i GSM + pakiet skórzany  
Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych  
Kieszenie w oparciach foteli przednich  
Klamki wewnętrzne chromowane  
Koło zapasowe dojazdowe  
Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT  
Lampki do czytania - przód/tył  
Lampy przednie LED Basic  
Lampy tylne LED Basic  
Lane Assist - asystent pasa ruchu  
Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane  
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem  
Ogranicznik prędkości  
Oświetlenie bagażnika  
Parasolka w drzwiach kierowcy  
Podłokietnik z przodu  
Podpowieź zmiany biegu  
Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)  
Półka nad częścią bagażową  
Ramka grilla chromowana  
Schowek na okulary  
Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony  
Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy  
System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii  
Szyby elektrycznie sterowane przednie  
Światła przeciwmgielne  
Tapicerka materiałowa  
TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu  
Tylna kanapa składana i dzielona  
Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych  
Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich  
Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego  
Uchwyty na kwity parkingowe  
Wycieraczka szyby tylnej  
XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów  
Zamek centralny z pilotem  
Lakier metalik  
Pakiet Comfort:  
Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone-a na ekranie radia lub nawigacji  
Klimatyzacja automatyczna Climatronic  
Radio Bolero (wyświetlacz 8", 2x USB)  
SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia

## **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

## **VIII. Ogumienie :**

<b>Opona</b>	<b>Producent</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Stopień zużycia (szacunkowo)</b>
PL - lato	Kumho, Ecowing	205/55R16	60
PP - lato	Kumho, Ecowing	205/55R16	60
TL - lato	Kumho, Ecowing	205/55R16	60
TP - lato	Kumho, Ecowing	205/55R16	60
Zapasowe - lato	Hankook, Kinergy	195/55R16	10

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 106 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 08 sierpnia 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202507190



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202507190




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202507190



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202507190




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202507190



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202507190



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202507190





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202507190



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202507190









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202507190

