

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202510068**  
**Data badania – 13 października 2025r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW053YX

Marka pojazdu: FORD  
Model: MONDEO 1.5 ECOBOOST EDITION  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 56792  
Nr fabryczny (VIN): WF0EXXWPCEKS01737  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2160  
Masa własna (kg): 1529  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1498  
Moc [kW]: 121.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 08.10.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP4371704
2. Data następnego badania technicznego: 14.10.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 3: 20225 km, 38607 km, 54587 km dnia 31-07-2025

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PP: zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia czarna  
Zderzak przód: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie  
Atrapa przednia: Odpryski  
Szyba czołowa: Odpryski  
Błotnik LP: Odpryski  
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania  
Błotnik / ściana boczna PT: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 310  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 110  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 160  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 150  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 120  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 50  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 1270  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 180  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 160  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 120  $\mu\text{m}$ , dach - 130  $\mu\text{m}$ , próg P - 90  $\mu\text{m}$ , próg L - 120  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Podsufitka lewa: Zabrudzenia  
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania  
Fotel LP: Przetarcia / Uszkodzenia mechaniczne / Zabrudzenia  
Tapicerka drzwi LT: Zarysowania  
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia  
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania  
Fotel PP: Uszkodzenia mechaniczne / Zabrudzenia  
Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS  
Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci  
Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył  
Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu  
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania  
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne  
Elektryczny hamulec postojowy  
ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA  
Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z ogumieniem 215/60  
FordPass Connect z modemem GSM  
Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach  
Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową  
Fotel pasażera z regulacją lędźwiową  
Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach  
Fotele przednie - styl komfortowy  
Fotele przednie podgrzewane

Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey  
HSA - system wspomagający ruszanie pod górę  
Inteligentny ogranicznik prędkości  
Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)  
Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem  
Kierownica skórzana  
Kieszonka w oparciu fotela kierowcy  
Klamki w kolorze nadwozia  
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)  
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach  
Konsola centralna z podłokietnikiem  
Konsola sufitowa - ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci  
Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli  
Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączenia  
Lampy tylne LED  
Lane Keeping Alert  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami  
Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę  
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie  
Podsufitka w jasnej tonacji  
Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu  
Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu  
Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd  
Poduszki powietrzne kolan  
System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam  
System Auto-Start-Stop  
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)  
System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert)  
System nawigacji Ford SYNC 3/wyś. 8"/AppLink/TMC/Bluetooth/8 głośn./2xUSB/ster. na kierownicy  
System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)  
System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, pakiet  
Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy  
Szyby tylne dodatkowo przyciemniane  
Światła do jazdy dziennej  
Światła do jazdy dziennej LED, reflektory Ford Dynamic LED, pakiet  
Światła przeciwmgielne, przód  
Tapicerka materiałowa Cypres Ebony  
Tempomat  
Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40 z otworem do przewozu nart i podłokietnikiem  
Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą  
Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS  
Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu  
Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera  
Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów  
Zagłówki regulowane w 2 kierunkach  
Zamek centralny z pilotem  
Koło zapasowe dojazdowe  
Lakier specjalny Mica Shadow Black

## **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

## **VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Nexen,	215/60/16	5%
PP Letnie	Nexen,	215/60/16	5%
TL Letnie	Nexen,	215/60/16	5%
TP Letnie	Nexen,	215/60/16	5%
Dojazdowe	Maxxis,	125/80/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 77 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 13 października 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510068







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510068





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510068









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510068





