

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202510029**  
**Data badania – 06 października 2025r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW484SH

Marka pojazdu: FORD  
Model: KUGA 2.5 PHEV FWD ST-LINE X  
Kolor: czerwony

Rodzaj nadwozia: SUV  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 75641  
Nr fabryczny (VIN): WF0FXXWPMHLA19737  
Rok produkcji: 2020  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2320  
Masa własna (kg): 1769  
Rodzaj paliwa: Hybryda  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 2483  
Moc [kW]: 112.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 01.09.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ3419499
2. Data następnego badania technicznego: 01.09.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 1: 10638 km dnia 06-09-2021

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Opona PT – Rozerwanie, Felga PP – zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia czerwona

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Pęknięcie

Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Dach: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Rama dachu prawa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Lusterko wsteczne prawe: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 210  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 180  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 140  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 140  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 130  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 600  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 190  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 150  $\mu\text{m}$ , dach - 150  $\mu\text{m}$ , próg P - 100  $\mu\text{m}$ , próg L - 110  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Listwa progu LP: Zarysowania

Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Listwa progu LT: Zarysowania

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zabrudzenia / Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Listwa progu PT: Zarysowania

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Listwa progu PP: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Active Noise Control - system aktywnej redukcji hałasu

Blokada elektryczna zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci  
Centralny zamek – sterowany pilotem  
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód  
Czujniki odległości przy parkowaniu - tył  
Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy  
Dywaniki podłogowe z logo z przodu  
Dywaniki podłogowe z logo z tyłu  
EBD - system rozdziału siły hamowania  
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne  
Emblemat ST-Line  
ESC  
Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym  
Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi  
FordPass Connect z modemem GSM  
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego  
Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach  
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego  
Fotele przednie - styl sportowy  
Gniazda USB oraz USB-C z tyłu konsoli centralnej  
Gniazdko 12V w bagażniku  
Gniazdko 230V w konsoli centralnej  
Hamulec postojowy elektryczny  
Immobiliser PATS  
Inteligentny ogranicznik prędkości  
Kanapa tylna przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylenia oparcia  
Kierownica wykończona skórą, spłaszczona w dolnej części  
Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)  
Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach  
Komputer pokładowy  
Konsola centralna z podłokietnikiem  
Konsola sufitowa - ze schowkiem na okulary  
Lampki do czytania  
Lane Keeping Alert, pakiet  
Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia  
Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę  
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie  
Ładowarka bezprzewodowa do smartfona  
Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie  
Obramowania szyb bocznych w kolorze czarnym  
Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia  
Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line - zderzaki, nakładki, listwy progowe i boczne w kolorze nadwozia  
Podsufitka ciemna  
Poduszki powietrzne czołowe, boczne, kolanowa, kurtyny boczne  
Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku  
Radio SYNC 3, DAB+, nawigacja, B&O, wysł. 8" i 12.3", Applink, ACP, AA, Bluetooth, 10 głoś., USB, ster. z kierow.  
Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła  
Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze czarnym  
Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową  
System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam)  
System Auto-Start-Stop  
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)  
System poprawiający stabilność w zakrętach (TVC)

System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji - Pre-Collision Assist  
 System wyboru trybu jazdy  
 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane  
 Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania  
 Światła przeciwmgielne LED  
 Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętu  
 Tylna kanapa ze składanym podłokietnikiem na środku, z uchwytami na kubki  
 Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA)  
 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS)  
 Wycieraczka szyby tylnej  
 Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu  
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera  
 Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny  
 Zaczepy do mocowania bagażu  
 Koło zapasowe dojazdowe  
 Lakier metalizowany  
 Pakiet Driver Assistance  
 Kamery parkowania przód i tył  
 System monitorowania martwego pola (BLIS) z Cross Traffic Alert  
 System wspomagający wykonanie manewrów parkowania Active Park Assist 2  
 Tempomat inteligentny (ACC) z funkcją Stop & Go  
 Pakiet ST-Line  
 Felgi aluminiowe 19 z wykończeniem Ebony Black/maszynowym z ogumieniem  
 Spoiler tylny, duży w kolorze nadwozia  
 Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym  
 Pakiet Winter  
 Fotele przednie podgrzewane  
 Fotele tylne podgrzewane  
 Kierownica ogrzewana  
 Szyba przednia podgrzewana (Quicklear)  
 Tapicerka częściowo skórzana Raption łączona ze skórą ekologiczną Sensico w ciemnej tonacji, pakiet  
 Fotel kierowcy – elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego  
 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach  
 Tapicerka częściowo skórzana ciemna Raption łączona ze skórą ekologiczną Sensico w ciemnej tonacji

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Continental	225/55/19	15%
PP Letnie	Continental	225/55/19	15%
TL Letnie	Continental	225/55/19	15%
TP Letnie	Continental	225/55/19	15%
Dojazdowe	Maxxis,	165/70/17	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 106 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 06 października 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510029



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510029



Ford	
e13*2007/46*2188	
*WFOFXXWPMHLA19737*	
2320	kg
3520	kg
1210	kg
1135	kg
DFK	























