

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202510251
Data badania – 13 listopada 2025r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND1950C

Marka pojazdu: KIA
Model: CEE'D
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 111850
Nr fabryczny (VIN): U5YH5812APL138246
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1840
Masa własna (kg): 1260
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 998
Moc [kW]: 74.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.10.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 3842026
2. Data następnego badania technicznego: 20.10.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 5: 37518km, 45886km, 61386km, 75032km, 90303km, 104572km z dnia 07/08/2025

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.
Zderzak przód: Odpryski / Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie
Szyba czołowa: Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Odpryski
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Odpryski
Zderzak tył: Zarysowania
Lusterko wsteczne prawe: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 119 μ m, błotnik PP - 125 μ m, drzwi PP - 115 μ m, drzwi TP - 119 μ m, poszycie TP - 116 μ m, pokrywa T - 106 μ m, poszycie TL - 112 μ m, drzwi TL - 121 μ m, drzwi PL - 115 μ m, błotnik PL - 119 μ m, dach - 115 μ m, próg L - 96 μ m, próg P - 99 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia / Zarysowania
Listwa progu LT: Zarysowania
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zabrudzenia / Zarysowania
Roleta / półka bagażnika: Zabrudzenia
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania
Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia
Listwa progu PT: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia / Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Alarm obwodowy
Antena dachowa typu „płetwa rekina” w kolorze nadwozia
Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
Bluetooth
Chromowane obramowanie szyb bocznych
Czujnik ciśnienia w oponach
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
Czujnik zmierzchu
Ekran kolorowy 8" dotykowy, Apple CarPlay, Android Auto, DAB
Elektryczne podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół
Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
ESC - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
Gniazda USB, przód
Gniazdo 12V w konsoli centralnej
Gwarancja
HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
Immobilizer
Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu
poprzecz. pojazdu
Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania
pieszych
Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku
Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
Kierownica i drążek biegów w skórze ekologicznej
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki w kolorze nadwozia
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej
Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach
Koło zapasowe, dojazdowe
Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala
Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy
Lakier uni
Lampy tylne wykonane w technologii LED
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika
Osłony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary
Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył
Podłoga bagażnika dwupoziomowa
Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód,
kurtyny)
Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników
Sortownik pod podłogą w bagażniku
Szyby barwione
Światła do jazdy dziennej LED
Światła przeciwmgielne
Tapicerka materiałowa
Tempomat + ogranicznik prędkości
Tylne kanapa składana, dzielona 60:40
Tylne podłokietnik
Tylne spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED
Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego
Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne
Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Zamek centralny z pilotem
Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	BFGoodrich, g-Force Winter 2	205/55 R16	60%
PP - zima	BFGoodrich, g-Force Winter 2	205/55 R16	60%
TL - zima	BFGoodrich, g-Force Winter 2	205/55 R16	60%
TP - zima	BFGoodrich, g-Force Winter 2	205/55 R16	60%
Dojazdowe	Spare Tire, Maxx/s	T125/80 D16	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.




Do oceny dołączono 76 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznawca , data: 13 listopada 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510251



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510251



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510251



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510251









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510251



