

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202510253**  
**Data badania – 26 listopada 2025r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WND1952C

Marka pojazdu: KIA  
Model: CEED  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 119864  
Nr fabryczny (VIN): U5YH5812APL138266  
Rok produkcji: 2022  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1840  
Masa własna (kg): 1260  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R3  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 998  
Moc [kW]: 74.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.10.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 3842015
2. Data następnego badania technicznego: 16.10.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 8: 14295km, 29213km, 43765km, 58235km, 73141km, 88095km, 101834km, 116520km z dnia 23.09.2025

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Schodzi lakier

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Zderzak tył: Odpryski

Dach: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 138 $\mu$ m, błotnik PP - 126 $\mu$ m, drzwi PP - 129 $\mu$ m, drzwi TP - 134 $\mu$ m, poszycie TP - 130 $\mu$ m, pokrywa T - 123 $\mu$ m, poszycie TL - 137 $\mu$ m, drzwi TL - 135 $\mu$ m, drzwi PL - 133 $\mu$ m, błotnik PL - 127 $\mu$ m, dach - 136 $\mu$ m, próg L - 113 $\mu$ m, próg P - 129 $\mu$ m

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowanie schowka

Słupki A lewy: Zarysowania

Kanapa / fotele: Przetarcia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia / Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

Alarm obwodowy

Antena dachowa typu „płetwa rekina” w kolorze nadwozia

Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Bluetooth

Chromowane obramowanie szyb bocznych

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Czujnik zmierzchu

Ekran kolorowy 8" dotykowy, Apple CarPlay, Android Auto, DAB

Elektryczne podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół

Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył

ESC - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Gniazda USB, przód

Gniazdo 12V w konsoli centralnej

## Gwarancja

HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów

Immobilizer

Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie

Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu  
poprzecz. pojazdu

Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania  
pieszych

Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania

Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku

Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu

Kierownica i drążek biegów w skórze ekologicznej

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klamki w kolorze nadwozia

Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej

Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala

Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem

Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy

Lakier uni

Lampy tylne wykonane w technologii LED

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Lusterko wsteczne elektrochromatyczne

Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika

Oslony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania

Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary

Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył

Podłoga bagażnika dwupoziomowa

Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód,  
kurtyny)

Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników

Sortownik pod podłogą w bagażniku

Szyby barwione

Światła do jazdy dziennej LED

Światła przeciwmgielne

Tapicerka materiałowa

Tempomat + ogranicznik prędkości

Tylna kanapa składana, dzielona 60:40

Tylny podłokietnik

Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego

Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne

Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Zamek centralny z pilotem

Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
-------	-----------	---------	---------------------------------

PL - zima	BFGoodrich, g-Force Winter 2	205/55 R16	80%
PP - zima	BFGoodrich, g-Force Winter 2	205/55 R16	70%
TL - zima	BFGoodrich, g-Force Winter 2	205/55 R16	70%
TP - zima	BFGoodrich, g-Force Winter 2	205/55 R16	70%
Dojazdowe	Spare Tire, Maxx/s	T125/80 D16	10%

---

Sporządzono w 2 egzemplarzach.



Do oceny dołączono 95 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 26 listopada 2025

.....

# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510253



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510253



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510253



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510253



