

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202602002**  
**Data badania – 09 lutego 2026r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW039SM

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN  
Model: CADDY  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 146263  
Nr fabryczny (VIN): WV2ZZZSKZMX010339  
Rok produkcji: 2021  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2220  
Masa własna (kg): 1603  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1968  
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 21.01.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 0316837
2. Data następnego badania technicznego: 08.01.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała.

Pokrywa przednia: Zarysowania

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Dach: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 260µm, błotnik PP - 140µm, drzwi PP - 140µm, drzwi TP - 120µm, poszycie TP - 130µm, pokrywa T - 170µm, poszycie TL - 160µm, drzwi TL - 130µm, drzwi PL - 150µm, błotnik PL - 130µm, dach - 140µm, próg L - 130µm, próg P - 140µm

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania

Podsufitka lewa: Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Automatyczne sterowanie reflektorami z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej

Centralny zamek sterowany pilotem, z możliwością uruchamiania od wewnątrz

Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie

Elektryczna blokada drzwi przesuwnych

Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej, Bright Brushed Gray

Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy

Felgi stalowe 16, czarne, z ogumieniem 205/60 o zmniejszonym oporze toczenia

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Gniazdo 12V

Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej, tył

Immobilizer

Interfejs Bluetooth

Kamera multifunkcyjna  
 Kierownica multifunkcyjna  
 Kłapa tylna z oknem  
 Klimatyzacja półautomatyczna Climatic  
 Kluczyki składane (dwa)  
 Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe  
 Konsola środkowa z uchwytami na 2 napoje  
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane  
 Obudowy lusterek czarne, klamki lakierowane w kolorze nadwozia, srebrna prowadnica drzwi przesuwnych  
 Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z przodu po lewej stronie  
 Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z przodu po prawej stronie  
 Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z tyłu po lewej stronie  
 Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z tyłu po prawej stronie  
 Osłona przeciwsłoneczna z lusterkami, prawa  
 Osłona przestrzeni ładunkowej  
 Oświetlenie LED w przestrzeni pasażerskiej  
 Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości  
 Poduszki powietrzne boczne+centralna dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu  
 Przygotowanie do montażu relingów  
 Radio Composition Audio, kolorowy ekran 6,5 cala, 4 głośniki  
 Reflektory przednie podwójne, halogenowe  
 Regulacja zasięgu reflektorów  
 Schowek nad głowami kierowcy i pasażera, z dwoma uchwytami  
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa  
 System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów  
 System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy  
 System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania  
 System wykrywania zmęczenia kierowcy (Driver Alert)  
 Szyba przednia termoizolacyjna  
 Szyba tylna ogrzewana  
 Szyby termoizolacyjne, zielone  
 Tapicerka materiałowa, podwójna krata  
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
 Tuner radiowy cyfrowy DAB+  
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył  
 Wskaźnik ciśnienia w oponach  
 Wspomaganie układu kierowniczego Servotronic, zależne od prędkości  
 Wycieraczka przednia, sterowanie z czujnikiem światła  
 Wycieraczka szyby tylnej  
 Wykładzina dywanowa w kabinie kierowcy  
 Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej  
 Wykończ. wnętrza w drewnie kasztanowym  
 Wyłącznik poduszki powietrznej  
 Zderzaki nielakierowane, czarne

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Nokian, Snowproof	205/60/16	10%
PP - zima	Nokian, Snowproof	205/60/16	10%
TL - zima	Pirelli, Sottozero	205/60/16	55%

TP - zima	Pirelli, Sottozero	205/60/16	65%
Zapasowe - lato	B.D.	B.D.	40%

---

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 76 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 09 lutego 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602002



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602002



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602002















