

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202601166

Data badania – 28 stycznia 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND4001C

Marka pojazdu: AUDI

Model: A4 35 TDI MHEV ADVANCED S TRON

Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Sedan

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 130563

Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF40PN006774

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2095

Masa własna (kg): 1525

Rodzaj paliwa: Hybryda

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1968

Moc [kW]: 120.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 01.12.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS4293978z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 25.11.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150 μm , błotnik PP - 140 μm , drzwi PP - 150 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 150 μm , pokrywa T - 150 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 140 μm , drzwi PL - 140 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 150 μm , próg P - 150 μm , próg L - 130 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu

Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary

Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi

Czujnik ciśnienia w oponach

Dywaniki podłogowe przód

Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat

ESP - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17 (5-ramienne) Dynamik z ogumieniem 225/50

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości

Hamulec postojowy - elektromechaniczny

Immobilizer

Instalacja radiowa + 8 głośników

Komputer pokładowy

Końcówki rur wydechowych, chromowane

Lampy w technologii LED (diodowe)

Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym

Listwy progowe - aluminiowe

Lusterka w kolorze nadwozia

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane

Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe

Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane

Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia, z ograniczeniem prędkości 225/50/17

Oświetlenie wnętrza

Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
 Pilot sterujący zamkiem centralnym
 Podłokietnik przedni
 Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas
 Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
 Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód
 Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie
 Reflektory przednie w technologii LED
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
 System Start/Stop
 Szyba przednia, akustyczna
 Szyby termoizolacyjne
 Światła do jazdy dziennej
 Tapicerka tkaninowa Index
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
 Wariant dla niepalących
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
 Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne
 Zagłówki przednie
 Zawieszenie standardowe
 Zderzaki, wzmocnione
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Zestaw narzędzi
 Złącze Bluetooth
 Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h
 Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył
 Fotele przednie ogrzewane
 Hak holowniczy
 Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna, sportowa, spłaszczona u dołu - skórzana
 Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa
 Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Falken,	225/50/17	65%
PP Zimowe	Falken,	225/50/17	65%
TL Zimowe	Falken,	225/50/17	65%
TP Zimowe	Falken,	225/50/17	65%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 60 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 28 stycznia 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601166



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601166



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601166











