

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202601251
Data badania – 03 lutego 2026r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KR1XL53

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA V 1.2 T ELEGANCE S&S
Kolor: beżowy

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 105240
Nr fabryczny (VIN): W0VBE8ES3N8035889
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1870
Masa własna (kg): 1305
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 1199
Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.01.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS0458505
2. Data następnego badania technicznego: 23.01.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 3: 46422 km, 69498 km, 99595 km dnia 30-10-2025

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia beżowa
Pokrywa przednia: Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Odpryski
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zdeformowanie / Wgniecenie
Zderzak tył: Zarysowania
Drzwi PT: poszycie: Odpryski
Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90 μm , błotnik PP - 70 μm , drzwi PP - 80 μm , drzwi TP - 80 μm , poszycie TP - 90 μm , pokrywa T - 80 μm , poszycie TL - 80 μm , drzwi TL - 90 μm , drzwi PL - 80 μm , błotnik PL - 80 μm , dach - 80 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Przetarcia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
Czujnik deszczu
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55
Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
Kierownica skórzana
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
Komputer pokładowy
Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
Lampki do czytania z tyłu
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym
Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych
Lusterko wsteczne światłoczułe
Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył
Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach
Reflektory przednie LED
Relingi dachowe ozdobne chromowane
Spojler tylny

Sterowanie radiem z kierownicy
System monitorujący ciśnienie w oponach
System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA
System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu
System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył
Szyba przednia akustyczna
Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu
Światła do jazdy dziennej LED
Tapicerka materiałowa łączona ze sztuczną skórą, czarna
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tuner radia cyfrowego DAB
Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS
Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania
Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
Zestaw naprawczy do opon
Zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, chromowane, czarne słupki dachowe
Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16"
Lakier metaliczny/brylantowy
Fotele przednie ogrzewane + ogrzewane koło kierownicy
Szyby tylne przyciemniane

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Firestone,	205/55r16	40%
PP Zimowe	Firestone,	205/55r16	40%
TL Zimowe	Firestone,	205/55r16	30%
TP Zimowe	Firestone,	205/55r16	30%
Dojazdowe	Continental,	115/70r17	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 0 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 03 lutego 2026

.....

