

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202512157
Data badania – 05 stycznia 2026r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW3ML15

Marka pojazdu: OPEL
Model: CORSA 1.5 D EDITION S&S
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 46983
Nr fabryczny (VIN): VXXKUBYHTKM4013049
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1665
Masa własna (kg): 1109
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1499
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 22.03.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR1240100
2. Data następnego badania technicznego: 23.03.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka, drugi bez pilota)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 2: 11985 km, 23145 km dnia 04-05-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - poniżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała
Zderzak przód: Odpryski
Pokrywa przód: Odpryski / Zarysowania / Wgniecenie
Dach: Zarysowania
Błotnik LT: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 140 μm , drzwi PP - 130 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 130 μm , próg P - 70 μm , próg L - 70 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Elektryczne szyby przednie
Felgi aluminiowe 16", 8-ramienne, z ogumieniem 195/55
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)
Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia oparcia)
Fotele przednie komfortowe
Interfejs Bluetooth
Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40
Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu
Klamki drzwi w kolorze nadwozia
Klimatyzacja manualna
Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy
Lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane, w kolorze czarnym
Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli
Nawiewy układu wentylacji i ogrzewania na tylne siedzenia
Ogrzewanie elektryczne, dodatkowe
Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach
Przyciski sterowania na kierownicy
System monitorowania ciśnienia w oponach
System Multimedia, 6 głośników, ekran kolorowy dotykowy 7", obsługa głosem
System ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automat. hamowania przy niskich prędkościach
System przypominania o zapięciu pasów przód-tył
System wykrywania zmęczenia kierowcy
Tapicerka materiałowa Fresez, czarna

Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości
Tuner cyfrowy DAB
Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control
Układ utrzymania na pasie ruchu
Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
Wyświetlacz kolorowy 3,5" pomiędzy wskaźnikami
Zamek centralny sterowany pilotem
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
Pakiet Premium Edition
Elektryczne szyby, tył
Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu
Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
koło zapasowe

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Falken,	195/55R16	15%
PP Zimowe	Falken,	195/55R16	15%
TL Zimowe	Falken,	195/55R16	5%
TP Zimowe	Falken,	195/55R16	5%
Dojazdowe	Uniroyal,	125/80R15	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 75 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 05 stycznia 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202512157



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202512157



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202512157











