

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202601150**  
**Data badania – 06 lutego 2026r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW2TU11

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN  
Model: CADDY  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 84215  
Nr fabryczny (VIN): WV2ZZZSK2PX026067  
Rok produkcji: 2022  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2220  
Masa własna (kg): 1602  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1968  
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.11.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 4237790
2. Data następnego badania technicznego: 24.11.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Szyb czołowa: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 $\mu$ m, błotnik PP - 110 $\mu$ m, drzwi PP - 130 $\mu$ m, drzwi TP - 110 $\mu$ m, poszycie TP - 140 $\mu$ m, pokrywa T - 260 $\mu$ m, poszycie TL - 120 $\mu$ m, drzwi TL - 120 $\mu$ m, drzwi PL - 130 $\mu$ m, błotnik PL - 260 $\mu$ m, dach - 140 $\mu$ m, próg L - 100 $\mu$ m, próg P - 110 $\mu$ m

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kierownica: Przetarcia

Słupek A lewy: Zarysowania / Zabrudzenia

Podsufitka lewa: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Słupek B lewy: Przetarcia / Zabrudzenia

Fotel LP: Zabrudzenia

Kanapa / fotele: Zabrudzenia/ Rozerwanie

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** 6 głośników

Asystent unikania kolizji i hamowania podczas skręcania, po wykryciu pojazdu jadącego z naprzeciwka

Automatyczne sterowanie reflektorami z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej

Centralny zamek sterowany pilotem, z możliwością uruchamiania od wewnątrz

Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie

Elektryczna blokada drzwi przesuwnych

Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej, Bright Brushed Gray

Emergency call - automatyczne wzywianie pomocy  
ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy  
Felgi stalowe 16, czarne, z ogumieniem 205/60 o zmniejszonym oporze toczenia  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotele przednie, standardowe  
Gniazdo 12V  
Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej, tył  
Immobilizer  
Interfejs Bluetooth  
Kamera multifunkcyjna  
Kierownica multifunkcyjna  
Kłapa tylna z oknem  
Klimatyzacja półautomatyczna Climatic  
Kluczyki składane (dwa)  
Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe  
Konsola środkowa z uchwytami na 2 napoje  
Konsola środkowa zamykana z dwoma uchwytami na napoje  
Lakier uni  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane  
Lusterko wsteczne wewnętrzne  
Obudowy lusterek czarne, klamki lakierowane w kolorze nadwozia, srebrna prowadnica drzwi przesuwanych  
Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z przodu po lewej stronie  
Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z przodu po prawej stronie  
Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z tyłu po lewej stronie  
Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z tyłu po prawej stronie  
Osłona przeciwsłoneczna z lusterkami, prawa  
Osłona przestrzeni ładunkowej  
Oświetlenie LED w przestrzeni pasażerskiej  
Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości  
Pasy bezpieczeństwa w 2 rzędzie siedzeń  
Poduszki powietrzne boczne+centralna dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu  
Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar  
Przygotowanie do montażu relingów  
Radio Composition Colour, kolorowy ekran dotykowy 8,25", 2xUSB, 6 głośników  
Reflektory przednie podwójne, halogenowe  
Regulacja zasięgu reflektorów  
Schowek nad głowami kierowcy i pasażera, z dwoma uchwytami  
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa  
System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów  
System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy  
System okresowej kontroli wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby  
System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania  
System wykrywania zmęczenia kierowcy (Driver Alert)  
Szyba przednia termoizolacyjna  
Szyba tylna ogrzewana  
Szyby termoizolacyjne, zielone  
Tapicerka materiałowa, podwójna krata  
Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Tuner radiowy cyfrowy DAB+  
Tylna kanapa trzyosobowa, dzielona 60:40, składana z możliwością demontażu  
Uchwyt ISOFIX w zewnętrznych miejscach na tylnej kanapie  
Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył  
Volkswagen Safe+ 12 miesięcy 90000 km  
Volkswagen Safe+ 36 miesięcy, 2 lata bez limitu km, trzeci rok z maks. przebiegiem 90 000 km

Wskaźnik ciśnienia w oponach  
Wspomaganie układu kierowniczego Servotronic, zależne od prędkości  
Wycieraczka przednia, sterowanie z czujnikiem światła  
Wycieraczka szyby tylnej  
Wykładzina dywanowa w kabinie kierowcy  
Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej  
Wykończ. wnętrza w drewnie kasztanowym  
Wyłącznik poduszki powietrznej  
Zderzaki nielakierowane, czarne

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Nexen Winguard	205/65R15	60%
PP - zima	Nexen Winguard	205/65R15	60%
TL - zima	Nexen Winguard	205/65R15	60%
TP - zima	Nexen Winguard	205/65R15	60%
Zapaszowe	B.D.	B.D.	B.D.

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 78 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 06 lutego 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601150



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601150



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601150















