

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202601109**  
**Data badania – 20 stycznia 2026r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW4RE52

Marka pojazdu: VOLVO  
Model: XC60  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: SUV  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 144696  
Nr fabryczny (VIN): LYVUZK9VDNB948986  
Rok produkcji: 2021  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2400  
Masa własna (kg): 1794  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1969  
Moc [kW]: 145.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 11.01.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 0165446
2. Data następnego badania technicznego: 11.01.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Brak wpisów w książce serwisowej

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Zarysowania

Szyba czołowa: Pęknięcie

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 $\mu$ m, błotnik PP - 110 $\mu$ m, drzwi PP - 140 $\mu$ m, drzwi TP - 130 $\mu$ m, poszycie TP - 140 $\mu$ m, poszycie TL - 140 $\mu$ m, drzwi TL - 150 $\mu$ m, drzwi PL - 140 $\mu$ m, błotnik PL - 120 $\mu$ m, dach - 150 $\mu$ m, próg L - 90 $\mu$ m, próg P - 90 $\mu$ m

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel LP: Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Airbag chroniący kolana kierowcy

Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu

Asystent zjazdu i podjazdu

Blokada schowka, centralna

Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu

CTC - kontrola trakcji w zakręcie

Czujnik deszczu

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył

Dywaniki tekstylne

Dźwignia zmiany biegów Unideco

EBA - system wspomagania nagłego hamowania

EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu

ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji

Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne Silver z ogumieniem 235/60

Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową

Funkcja Auto Hold

Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej

Gniazdo USB (x2)

Hamulec postojowy, elektryczny

Immobilizer

Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60  
 Kierownica trójramienna, Unideco  
 Kierownica ze sterowaniem audio  
 Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia  
 Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa  
 Komputer pokładowy  
 Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne  
 Lakier uni  
 Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu  
 Lusterka boczne regulowane elektryczne i ogrzewane  
 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie  
 Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie  
 Oświetlenie wnętrza poziom II  
 Podłokietnik tylny z uchwytem na kubki i schowkiem  
 Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji  
 Reflektory przednie LED  
 Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń  
 Relingi dachowe - czarne  
 Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych  
 Roleta bagażnika półautomatyczna  
 RSC - układ stabilizacji przechyłu  
 Siatka przedziału bagażowego, miękka  
 SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego  
 System audio High Performance Sound  
 System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie  
 System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)  
 System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)  
 System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach  
 System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami  
 System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami  
 Tapicerka materiałowa  
 Tempomat  
 Tuner radia cyfrowego DAB  
 Układ wspomagania hamowania City Safety  
 Usługa Volvo On Call  
 WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa  
 Wykończenie wnętrza w aluminium Iron Ore  
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera  
 Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali  
 Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala  
 Zagłówki tylne składane elektrycznie  
 Zamek centralny zdalnie sterowany  
 Zawieszenie Dynamic  
 Zestaw do naprawy przebitej opony  
 Hak holowniczy składany półautomatycznie  
 Kamera wspomagająca parkowanie tyłem

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Nokian, Snowproof	235/60/18	b.d.
PP - zima	Nokian, Snowproof	235/60/18	b.d.

TL - zima	Bridgestone , Blizzak	235/60/18	b.d.
TP - zima	Bridgestone , Blizzak	235/60/18	b.d.

---

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 63 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 20 stycznia 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601109



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601109



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601109











