

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202309116

Data badania – 20 września 2023r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW5AU45

Marka pojazdu: KIA
Model: CEE'D CEED 1.6 CRDI SCR M
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 192505
Nr fabryczny (VIN): U5YH5819AKL003461
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1920
Masa własna (kg): 1350
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1582
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 31.01.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP0517470
2. Data następnego badania technicznego: 31.01.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 3: 29990 km, 88756 km, 147455 km dnia 10-06-2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik / ściana boczna PT: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 130 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 120 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 220 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 120 μm , dach - 120 μm , próg P - 90 μm , próg L - 110 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Kierownica: Przetarcia

Słupki A lewy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne / Przetarcia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia / Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

Alarm obwodowy

Antena dachowa (płetwa rekina)

Asystent utrzymania pasa ruchu

Automatyczne włączanie świateł

Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Chromowane obramowanie szyb bocznych

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Czujnik zmierzchu

ESC - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Gniazdo 12V

Gniazdo USB

HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów

Immobilizer
 Kamera ułatwiająca parkowanie
 Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
 Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania
 Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
 Kierownica i drążek biegów skórzane
 Kieszenie w oparciach foteli przednich
 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
 Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej
 Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach
 Koło zapasowe, dojazdowe
 Komputer pokładowy z wyświetlaczem 3,5 cala
 Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
 Lampki do czytania z przodu
 Lampy tylne wykonane w technologii LED
 Lampy z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
 Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika
 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
 Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył
 Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
 Podłokietnik centralny tynej kanapy z uchwytem na kubki
 Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny)
 Radio CD/MP3 sterowanie w kierownicy, USB, Aux, iPod, 6 głośników
 Regulacja wysokości podłogi bagażnika
 Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa
 Schowek na okulary
 Sortownik pod podłogą w bagażniku
 Szyby barwione
 Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła mijania typu projekcyjnego
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka materiałowa Flow
 Tempomat + ogranicznik prędkości
 Tylna kanapa składana, dzielona 60:40
 Tylony spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego
 Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne
 Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
 Wyświetlacz kolorowy LCD 7", z Apple CarPlay oraz Android Auto
 Zamek centralny z pilotem
 Zderzaki w kolorze nadwozia
 Zestaw głośnomówiący z Bluetooth
 Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Falken,	195/65/15	80%

PP zima	Falken,	195/65/15	70%
TL zima	Falken,	195/65/15	45%
TP zima	Falken,	195/65/15	55%
dojazdowa	Maxxis,	125/80/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 78 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznawca , data: 20 września 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309116



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309116



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309116

REGISTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Wzrost	10 22 2017
Waga	49 553
Wzrost	10 22 2017
Waga	49 553
Wzrost	10 22 2017
Waga	49 553

Wzrost: 10 22 2017
Waga: 49 553

Wzrost: 10 22 2017
Waga: 49 553

Wzrost: 10 22 2017
Waga: 49 553

Wzrost: 10 22 2017
Waga: 49 553

Książka gwarancyjna

7 lat, 150 000 km

KIA

REGISTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Wzrost: 10 22 2017

Waga: 49 553

Wzrost: 10 22 2017

Waga: 49 553

Wzrost: 10 22 2017

Waga: 49 553

Wzrost: 10 22 2017

Waga: 49 553

REGISTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Wzrost: 10 22 2017

Waga: 49 553

Wzrost: 10 22 2017

Waga: 49 553

Wzrost: 10 22 2017

Waga: 49 553

Wzrost: 10 22 2017

Waga: 49 553













