

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202310045**  
**Data badania – 11 października 2023r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: SK483RS

Marka pojazdu: SKODA  
Model: SUPERB  
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 68097  
Nr fabryczny (VIN): TMBLP7NP7L7020510  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2307  
Masa własna (kg): 1701  
Ładowność (kg): 606  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1984  
Moc [kW]: 200.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.10.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 4454483
2. Data następnego badania technicznego: 23.09.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia srebrna.

Felga PP: Zarysowanie

Lusterko PP: Zarysowanie

Szyba czołowa: Odpryski

Reling dachowy P: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 260 $\mu$ m, błotnik PP - 230 $\mu$ m, drzwi PP - 100 $\mu$ m, drzwi TP - 150 $\mu$ m, poszycie TP - 290 $\mu$ m, pokrywa T - 200 $\mu$ m, poszycie TL - 240 $\mu$ m, drzwi TL - 160 $\mu$ m, drzwi PL - 120 $\mu$ m, błotnik PL - 190 $\mu$ m, dach - 250 $\mu$ m, próg L - 80 $\mu$ m, próg P - 80 $\mu$ m

**V. Wnętrze stwierdzono:** Krata nawiewu T: Pęknięcie

Nakładka słupka B lewa: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania  
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Airbag kolan kierowcy

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu

Bluetooth (zestaw głośnomówiący)

Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)

CBC - system regulacji hamowania na zakręcie

Czujnik deszczu

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył + MANOEUVRE ASSIST

Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą

EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

El. podnoszenie szyb, przód i tył

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem

Fotel pasażera regulowany elektrycznie przez pasażerów tylnej kanapy

Fotel pasażera z tyłu regulowany elektrycznie

Fotele przednie i tylne ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie nóg przód/tył

Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania

Funkcja rekuperacji energii

Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphona na ekranie radia lub nawigacji

Gniazdo 12V w bagażniku  
Hamulec postojowy, elektromechaniczny  
HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania  
Immobilizer  
Intelligent Lights Assistant - funkcja automatycznego włączania i wyłączenia śwateł drogowych  
KESY - bezkluczykowy system obsługi samochodu  
Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM)  
Klamki wewnętrzne chromowane  
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT  
Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów  
Lampy tylne w technologii LED  
Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)  
Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane  
Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień  
Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi  
Lusterka i klamki w kolorze nadwozia  
Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową  
MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny  
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem  
Ogrzewanie przednich i tylnych foteli  
Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu  
Oświetlenie bagażnika  
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu  
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej  
Podłokietnik Jumbo Box  
Pokrowiec na narty  
Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego  
RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni  
Relingi dachowe w kolorze srebrnym  
Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana  
Schowek na okulary  
Schowek pod fotelem pasażera  
Spryskiwacze lamp przednich  
Światła do jazdy dziennej LED  
Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów  
Tapicerka materiałowa STYLE  
Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu  
Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej  
Tylne oparcie składane, dzielone  
Tylne podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika  
Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku  
Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether  
Wykończenie wnętrza - Style w kolorze ciemnego aluminium  
Wykończenie wnętrza w kolorze chromu  
Wyłącznik poduszki powietrznej  
XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów  
Zamek centralny z pilotem  
Zestaw do naprawy przebitej opony  
Zestaw siatek w bagażniku  
Dywaniki podłogowe, przód i tył  
Hak holowniczy - składany  
Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic

Koło zapasowe dojazdowe, stalowe  
Lakier metalik  
Pakiet FRESH dla wersji Style:  
Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W  
System nawigacji Amundsen z mapą Europy i usługą Map Care (SD, USB, Aux-in, MP3, obsł  
głos.,ICC)

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Pirelli , Cinturato p7	215/55/R17	25%
PP - lato	Pirelli , Cinturato p7	215/55/R17	25%
TL - lato	Pirelli , Cinturato p7	215/55/R17	35%
TP - lato	Pirelli , Cinturato p7	215/55/R17	35%
Dojazdowe	B.D.	125/70/R18	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 56 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 11 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310045









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310045















