

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202309155
Data badania – 27 września 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW4ER29

Marka pojazdu: KIA
Model: OPTIMA 1.6 CRDI SCR L DCT
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 137673
Nr fabryczny (VIN): KNAGU819GK5338250
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2150
Masa własna (kg): 1560
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 100.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.05.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP2334288
2. Data następnego badania technicznego: 20.05.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
- 5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP – odpryski, Felga PP – odpryski, Felga LT – odpryski, Felga PT - odpryski. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska
Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania
Pokrywa przednia: Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Odpryski
Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania
Próg lewy: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Rama dachu lewa: Odpryski
Drzwi LT: poszycie: Odpryski / Zarysowania
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania
Drzwi PT: poszycie: Odpryski / Zarysowania
Próg prawy: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi PP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 150 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 120 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 170 μm , błotnik PL - 190 μm , dach - 120 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kierownica: Przetarcia
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania
Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne
Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia / Zarysowania
Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zabrudzenia / Zarysowania
Roleta / półka bagażnika: Zarysowania
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zabrudzenia / Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Alarm obwodowy
Asystent utrzymania pasa ruchu
BAS - asystent układu hamulcowego
Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu
Boczek drzwi wykończone skórą ekologiczną
Chromowana listwa wykończeniowa wokół górnej części szyby
Czujnik deszczu
Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył

Czujnik zmierzchu
ESC - układ stabilizacji toru jazdy
ESS - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania
Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/55
Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Fotele przednie ogrzewane z 3-stopniową regulacją
Funkcja oświetlania drogi do domu
Funkcja wyboru trybu jazdy : Normal, Eco, Sport, Smart
Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana
Gniazdo 12V oraz port USB do ładowania dla pasażerów tylnej kanapy
Gniazdo 12V w bagażniku
Gniazdo USB + AUX
HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold
Immobilizer
Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
Kia Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop
Kierownica skórzana
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica z funkcją podgrzewania
Klamki wewnętrzne chromowane
Klimatyzacja automatyczna
Kluczyk składany
Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach
Koło zapasowe, dojazdowe
Konsola centralna z podłokietnikiem oraz uchwytem na napoje pomiędzy fotelami
Konsola środkowa wykończona materiałem w kolorze czarnym o wysokim połysku
Lampki do czytania z przodu
Lampy LED mijania oraz drogowe, funkcja samopoziomowania oraz dynamicznego doświetlania zakrętów
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
Nawiew wentylacji na tylne miejsca
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Podłokietnik centralny tylnej kanapy z uchwytem na kubki
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny)
Popielniczka + zapalniczka
Regulacja podświetlenia deski rozdzielczej, gniazdo zasilania 12V w konsoli centralnej
Relingi dachowe
Roleta przestrzeni bagażowej
Schowek na okulary
Siatka do mocowania bagażu z uchwytami
Siatka oddzielająca przedział bagażowy
System aranżacji przestrzeni bagażowej z prowadnicami
System kontroli ciśnienia w oponach
System nawigacji KiaNaviSystem/ekran dot. 7 cali/Bluetooth/kamera cofania/MP3/AndroidAuto/AppleCar
System rozpoznawania znaków drogowych
Szyba przednia - termoizolacyjna
Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie

Szyby tylne przyciemniane
Szyby z powłoką hydrofobową dla kierowcy i pasażera
Światła do jazdy dziennej LED
Światła mijania typu projekcyjnego
Światła przeciwmgielne LED
Światła przeciwmgielne typu projekcyjnego
Tapicerka Premium (materiał/skóra ekologiczna)
Tempomat + ogranicznik prędkości
Tylne kanapa składana, dzielona 40:20:40
Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego
VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicy
Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne
Zamek centralny z pilotem
Zestaw głośnomówiący z Bluetooth
Zestaw zegarów z kolorowym wyświetlaczem komputera pokładowego LCD 4,3
Lakier metalik/perłowy

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

| Opona | Producent | Rozmiar | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|-----------|-------------|-----------|------------------------------|
| PL lato | Continental | 215/55/17 | 85% |
| PP lato | Continental | 215/55/17 | 80% |
| TL lato | Kumho, | 215/55/17 | 30% |
| TP lato | Kumho, | 215/55/17 | 30% |
| dojazdowa | Hankook, | 125/80/16 | 0% |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 97 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 27 września 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309155



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309155











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309155











