

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202309130

Data badania – 26 września 2023r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW7HR35

Marka pojazdu: FORD

Model: MONDEO 2.0 ECOBLUE TREND

Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 153025

Nr fabryczny (VIN): WF0FXXWPCFKM44961

Rok produkcji: 2019

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2330

Masa własna (kg): 1676

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1997

Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 06.02.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ3727953
2. Data następnego badania technicznego: 02.02.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
- 5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Odpryski

Zderzak tył: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 200 μm , błotnik PP - 180 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 150 μm , poszycie TP - 180 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 180 μm , drzwi TL - 160 μm , drzwi PL - 180 μm , błotnik PL - 170 μm , dach - 100 μm , próg P - 140 μm , próg L - 140 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Zarysowania

Podsufitka lewa: Otwory / Pęknięcia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Uszczelka pokrywy tył: Pęknięcia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci

Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył

Dywaniki podłogowe z przodu

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

Elektryczny hamulec postojowy

ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA

Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z ogumieniem 215/60

FordPass Connect z modemem GSM

Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach

Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową

Fotel pasażera z regulacją lędźwiową

Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach

Fotele przednie - styl komfortowy

Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey

HSA - system wspomagający ruszanie pod górę

Inteligentny ogranicznik prędkości

Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
 Kierownica skórzana
 Kieszeń w oparciu fotela kierowcy
 Klamki w kolorze nadwozia
 Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
 Konsola centralna z podłokietnikiem
 Konsola sufitowa - ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci
 Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli
 Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączenia
 Lampy tylne LED
 Lane Keeping Alert
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami
 Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
 Podsufitka w jasnej tonacji
 Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
 Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
 Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd
 Poduszki powietrzne kolan
 Radio Ford SYNC 3/wyświetlacz 8"/AppLink/Bluetooth/8 głośników/2xUSB/sterowanie na kierownicy
 Reflektory - halogenowe
 Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze aluminium
 Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
 System aktywnej redukcji hałasu - Active Noise Control
 System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam
 System Auto-Start-Stop
 System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
 System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert)
 System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)
 System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, pakiet
 Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
 Światła do jazdy dziennej
 Światła przeciwmgielne, przód
 Tapicerka materiałowa Cypres Ebony
 Tempomat
 Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40 z otworem do przewozu nart i podłokietnikiem
 Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS
 Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu
 Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera
 Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów
 Zagłówki regulowane w 2 kierunkach
 Zamek centralny z pilotem
 Autoalarm obwodowy i pojemnościowy (zawiera funkcję podwójnego ryglowania drzwi)
 Koło zapasowe dojazdowe
 Lakier metalik Diffused Silver
 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
-------	-----------	---------	------------------------------

PL lato	Firestone,	215/60/16	65%
PP lato	Firestone,	215/60/16	65%
TL lato	Firestone,	215/60/16	65%
TP lato	Firestone,	215/60/16	80%
dojazdowa	Maxxis,	125/80/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 94 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 26 września 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309130



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309130



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309130



















