

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202310009
Data badania – 05 października 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX4490C

Marka pojazdu: FORD
Model: TRANSIT CONNECT 210 L2 TREND
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Furgon
Rodzaj pojazdu: Cieżarowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 3
Wskazania licznika [km]: 160524
Nr fabryczny (VIN): WF0SXXWPGSLB76332
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2290
Masa własna (kg): 1609
Ładowność (kg): 681
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1498
Moc [kW]: 74.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.03.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ1365716
2. Data następnego badania technicznego: 08.03.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 3: 27164 km, 85941 km, 115455 km dnia 27-07-2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Kołpak PT - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi LP: rama:

Rama dachu prawa: Odpryski

Drzwi PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 μm , błotnik PP - 110 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 120 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 110 μm , próg P - 80 μm , próg L - 90 μm

Wymiary przestrzeni ładunkowej (L2): (1958 mm długość; wysokość 1269 mm; szerokość 1538 mm)

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Fotel LP: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Uszkodzenia mechaniczne / Przetarcia / Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS z EBD

Drzwi boczne przesuwne, prawe

EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania

EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym

Elektryczne podnoszenie szyb, przód

ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy

Felgi stalowe 16 z ogumieniem

Immobilizer PATS

Klimatyzacja manualna

Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia

Komputer pokładowy

Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane

Poduszka powietrzna kierowcy

Przegroda blaszana bez okna z klapą

Radio 1 DIN, Bluetooth, MP3, AUX, USB, sterowanie z kierownicy

System wspomagania ruszania pod górę (HSA)

Światła do jazdy dziennej

Wykładzina podłogowa przedziału ładunkowego

Zamek centralny

Koło zapasowe pełnowymiarowe
Lakier metalik
Pakiet kluczyków 2 (2 piloty zdalnego sterowania i brak zwykłego kluczyka)
Pakiet Vision
Automatyczne światła mijania
Czujnik deszczu
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
Kierownica skórzana
Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Kleber	205/60/16	65%
PP zima	Kleber	205/60/16	65%
TL zima	Kleber	205/60/16	65%
TP zima	Kleber	205/60/16	65%
zapasowa	Continental	205/60/16	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 69 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 05 października 2023

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310009



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310009



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310009



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310009









