

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202311114
Data badania – 04 grudnia 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO7KP50

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA IV
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 53840
Nr fabryczny (VIN): W0VPD5EC3KG352394
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1950
Masa własna (kg): 1400
Ładowność (kg): 550
Rodzaj paliwa: Benzyna+LPG
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1364
Moc [kW]: 103.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.04.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 1889497
2. Data następnego badania technicznego: 13.10.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Brak informacji o wpisach w książce serwisowej.
Komunikat o konieczności wymiany oleju

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Pokrywa silnika: Odpryski, korozja

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik TP: Zarysowanie, Wgniecenie

Zderzak T: Zarysowanie

Błotnik TL: Zarysowanie

Drzwi PL: Odpryski

Kołpaki: Zarysowanie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150 μ m, błotnik PP - 140 μ m, drzwi PP - 150 μ m, drzwi TP - 150 μ m, poszycie TP - 150 μ m, pokrywa T - 150 μ m, poszycie TL - 160 μ m, drzwi TL - 150 μ m, drzwi PL - 140 μ m, błotnik PL - 150 μ m, dach - 140 μ m,

V. Wnętrze stwierdzono: Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Czujnik niskiego ciśnienia w oponach

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby, tył

Elektrycznie podnoszone szyby z przodu i z tyłu

ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji

Felgi stalowe 16 z ogumieniem

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Klimatyzacja manualna

Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

Koło zapasowe pełnowymiarowe

Komputer pokładowy

Lakier uni

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Sterowanie radiem z kierownicy

Światła do jazdy dziennej

Światła przeciwmgielne z przodu

Tapicerka materiałowa czarna

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tylne oparcie składane, dzielone 40/60
Wejście AUX-IN
Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami
Zaglówek tylny, środkowy
Zamek centralny
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
Radio CD 600 IntelliLink (CD MP3, AUX-IN, USB, Bluetooth, LCD 7-calowy, 6 głośników)
Instalacja gazowa

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Continental , ContiEcoContact	205/60R16	35%
PP - lato	Continental , ContiEcoContact	205/60R16	35%
TL - lato	Continental , ContiEcoContact	205/60R16	35%
TP - lato	Continental , ContiEcoContact	205/60R16	35%
Zapasowe - lato	Continental , ContiEcoContact	205/60R16	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 93 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 04 grudnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311114








Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311114
















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311114



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311114

